



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 177 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 256,00
IVA: 0,00
Sub Total: 256,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 256,00



Estado: APROBADO

Descripción:

TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: REVISION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES AL MIES UBICADAS EN EL
CANTON ESMERALDAS-PROVINCIA DE ESMERALDAS POR DAÑOS
OCASIONADOS POR EL TERREMOTO Y SUS REPLICAS, DEL 26 AL

Cuenta Monetaria No.: 2202375692

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/02/2017	256,00	0,00
Sub - Total				256,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 256,00



411/41 alura

276505

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	08 02 2017	177	175
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-	90

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1311830499	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
56	00	002	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										256.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: REVISION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES AL MIES UBICADAS EN EL CANTON ESMERALDAS-PROVINCIA DE ESMERALDAS POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL TERREMOTO Y SUS REPLICAS, DEL 26 AL 29-12-2016. XE-BN.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z239NYMJOHCGT9A	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV9N4MBOOD2T9P
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA



040

039

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z239NYMJOHCGT9A	FIRMA ELECTRONICA:	ZUV9N4MBOOD2T9P
	USUARIO:	NELYMARUJA	USUARIO:	EQUILLUPANGUI
	FECHA:	08/02/2017	FECHA:	08/02/2017

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 02 2017	177	175	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	90	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1311830499	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
56	00	002	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: REVISION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES AL MIES UBICADAS EN EL CANTON ESMERALDAS-PROVINCIA DE ESMERALDAS POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL TERREMOTO Y SUS REPLICAS, DEL 26 AL 19-12-2016. XE-BN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO
CONTADOR

889

037

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08 02 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					177	175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M		90		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1311830499	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		08 02 2017	175	175	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-CIBV-2017-0022-M	
					No. Expediente	
					90	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1311830499	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE				


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
56	00	002	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										256.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										256.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										256.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE, REVISION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PERTENECIENTES AL MIES UBICADAS EN EL CANTON ESMERALDAS-PROVINCIA DE ESMERALDAS POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL TERREMOTO Y SUS REPLICAS, DEL 26 AL 29-12-2016

wr 177

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73

Certificación N°: 33

DATOS GENERALES

Cédula No.	1311830499	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE	Nivel:	SERVIDOR PUBLICO 7
Fecha	Hora	Fecha	Hora
Salida:	26/12/2016	22H40	Retorno:
		29/12/2016	17H00
		Ciudad:	ESMERLADAS

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	0	0,00
Viático (100%)	80,00	3	240,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			240,00

Residencia NO PROYECTO CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, #N/A

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	0,00

4. LIQUIDACIÓN

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$	240,00
Total de viáticos	240,00
(-) Anticipo entregado: CUR No.	0,00
Valor a Justificar 70%	168,00
Valor sin Justificar 30%	72,00
Viático 100% Emergencia	240,00
Valor que justifica el funcionario	0,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	16,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	256,00
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE DEL 16/04/2016 POR LO QUE SE CANCELA EL 100% DEL VIATICO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO Nro 0153 DEL 27/06/2016 Y MEDIANTE DECRETO NRO. 1191 DEL 13/09/2016. DECRETO NRO. 1215 DEL 14/10/2016, DECRETO NRO. 1274 DEL 13/12/2016 y DECRETO NRO. 1295 DEL 12/01/2017.
2	SE PROCEDE A REALIZAR EL CALCULO Y EL RESPECTIVO TRAMITE DE LIQUIDACION A ESTA FECHA, YA QUE EN LA DIRECCION FINANCIERA SE RECIBIERON TRAMITES DE PAGO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-CGAF-2016-0006-C DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:
Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
DESCONCENTRADOS
Favor atender requerimiento conforme a lo solicitado.
DIRECTORIA FINANCIERA MIES
FECHA: 07/02/2017



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
07YT-CIBV-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

22/12/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TUBAY YELITZA		PUESTO QUE OCUPA: TECNICA GERENCIA CIBV EMBLEMATICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26/12/2016	22:40	29/12/2016	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

TUBAY YELITZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión de las infraestructuras pertenecientes al Mies ubicadas en el Cantón Esmeraldas - Provincia Esmeraldas por daños ocasionados por terremoto y sus réplicas suscitadas hasta la fecha.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Público	Cooperativa Reina del Camino	Terminal Terrestre Portoviejo - Manabí / Terminal Terrestre Esmeraldas.	26/12/2016	22:40	27/12/2016	04:00
Terrestre Privado	Privado	Terminal Esmeraldas/ Lugar de alojamiento.	27/12/2016	04:15	27/12/2016	04:30
Terrestre Privado	Privado	Hotel/ Dirección Distrital de Esmeraldas	27/12/2016	07:50	27/12/2016	08:00
Terrestre Privado	Privado	Hotel/ Dirección Distrital de Esmeraldas	28/12/2016	07:50	28/12/2016	08:00
Terrestre Institucional	Institucional	Dirección Distrital de Esmeraldas / Inspección de las diferentes infraestructuras del Mies	28/12/2016	08:30	28/12/2016	17:00
Terrestre Privado	Privado	Hotel / Terminal Terrestre Esmeraldas.	29/12/2016	08:00	29/12/2016	08:15
Terrestre Público	Cooperativa Trans. Esmeraldas	Esmeraldas-Quito	29/12/2016	08:20	29/12/2016	16:30
Terrestre Privado	Privado	Terminal Quitumbe/ Domicilio-Quito Sur.	29/12/2016	16:35	29/12/2016	17:00

29/12/2016 DIRECCIÓN FINANCIERA
Ministerio de Inclusion
Económica y Social
Secretaría

Fecha: 31 ENE 2017 Hora: 14:30

Firma: *Enobar* No. Trámite: 298

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS


No. DE CUENTA:
2202375692

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Arq. Yelitza Tubay
TECNICA GERENCIA PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. YANDRI GUSTAVO BRUNNER
GERENTE PROYECTO CIBV EMBLEMÁTICO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lcda. Lucy López
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

OBSERVACION:

La salida de mi comisión la hice el día lunes 26-12-2016 en horas de la noche para poder estar el día martes 27-12-2016 cumpliendo con mi comisión, traslado que realice en transporte público tanto ida como retorno; ya que el vehículo institucional asignado sufrió un choque en la ciudad de Esmeraldas.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2016-0481-M

Quito, D.M., 22 de diciembre de 2016

PARA: Srta. Arq. Yelitza Monserrate Tubay Ortega
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN

Por medio de la presente delego a usted a ejecutar la revisión y presupuestos de edificaciones afectadas o con posibles afectaciones, producto de los últimos sismos, en la provincia de Esmeraldas en los siguientes sectores:

NOMBRE DE INMUEBLE	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
DIRECCIÓN DISTRITAL DE ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS
CIBV SALAS MEZA, AL IGUAL QUE SE HA CONSTRUIDO UN UPC COLECTIVA DOS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	5 DE AGOSTO
MIESPACIO JUVENIL	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS
TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS LAS AMÉRICAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	5 DE AGOSTO
TERRENO Y CONSTRUCCIÓN ISLA PIEDAD	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS
CIBV CÉSAR PLAZA MONZÓN	ESMERALDAS	ESMERALDAS	5 DE AGOSTO
TERRENO Y CONSTRUCCIÓN CASA DE OBSERVACIÓN DE ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS	ESMERALDAS

Desde el día Martes 27 hasta el Jueves 29 de Diciembre.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

kt



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

07YT-CIBV-2016

FECHA DE INFORME:

03/01/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Gerencia CIBV Emblemáticos

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARQ. YELITZA TUBAY ORTEGA.

ANTECEDENTES.

Se realizaron visitas para la inspección técnica a las diferentes Infraestructuras pertenecientes al Mies en la provincia de Esmeraldas para observar las condiciones actuales de las áreas que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 que aún no han sido intervenidas, y las áreas afectadas por las réplicas suscitadas hasta la presente fecha; tanto en su infraestructura como su entorno físico.

Teniendo la información de las áreas afectadas por el terremoto se define el porcentaje de afectación en estas infraestructuras, para la respectiva elaboración de los presupuestos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

FECHA:		Lunes, 26 de diciembre de 2016.
22:40	Llegada Terminal Terrestre Portoviejo.	Para abordar vehículo con destino Esmeraldas para realizar la inspección de las diferentes infraestructuras pertenecientes al Mies que han sido afectadas por las réplicas ocurridas hasta la presente fecha, en la provincia de Esmeraldas.
FECHA:		Martes, 27 de diciembre de 2016.
04:00	Llegada a Terminal Terrestre de Esmeraldas.	Para trasladarme al lugar de alojamiento por los días de mi comisión.
04:15	Traslado del terminal terrestre hacia hotel.	Para hospedaje.
04:30	Llegada al Hotel.	Para alojarme y empezar las actividades en este mismo día.
07:30	Salida del lugar de alojamiento para desayunar.	Desayuno.
07:50	Traslado a la Dirección Distrital de Esmeraldas.	Para empezar con las labores asignadas.
08:00	Llegada a la Dirección Distrital de Esmeraldas.	Levantamiento de áreas afectadas – edificio de 5 pisos), se trabajó todo el día en esta infraestructura.
13:00	Almuerzo	
14:00	Retorno a Dirección Distrital de Esmeraldas.	Para retomar actividades.
17:00	Traslado al lugar de alojamiento.	Para retirar equipaje del lugar de hospedaje al que llegue en horas de la madrugada y traslado al Hotel de Hospedaje por encontrarse cercano a la Dirección Distrital para facilitar movilización.
17:30	Llegada al Hotel de Hospedaje.	Para hospedarme los días que durara mi comisión.
FECHA:		Miércoles, 28 de diciembre de 2016.
07:30	Desayuno.	
07:50	Traslado a Dirección Distrital de Esmeraldas.	Para abordar vehículo para realizar las diferentes inspecciones de las infraestructuras afectadas.
08:00	Llegada a la Dirección Distrital de Esmeraldas.	Y continuar con las inspecciones de las diferentes infraestructuras pertenecientes al Mies.

030

08:30	Traslado hacia el CIBV Directo Salas Meza.	Para realizar la respectiva inspección.	
09:00	Llegada al CIBV directo Salas Mezas.	Para realizar la inspección y verificar las áreas afectadas.	
10:15	Traslado a terreno y construcción de dos plantas Las Américas.	Para realizar la respectiva inspección.	
10:45	Llegada a terreno y construcción de dos plantas Las Américas.	Para realizar la inspección y verificar las áreas afectadas.	
11:00	Traslado a terreno y construcción Isla Piedad.	Para realizar la respectiva inspección.	
11:20	Llegada a terreno y construcción Isla Piedad.	Para realizar la inspección y verificar las áreas afectadas.	
13:00	Almuerzo		
14:00	Traslado hacia el CIBV directo Plaza Monzón	Para realizar la respectiva inspección.	
14:20	Llegada al CIBV directo Plaza Monzón	Para realizar la inspección y verificar las áreas afectadas.	
15:00	Traslado a terreno y construcción Casa de Observación de Esmeralda.	Para realizar la respectiva inspección.	
15:15	Llegada a terreno y construcción Casa de Observación de Esmeralda.	Para realizar la inspección y verificar las áreas afectadas.	
16:00	Traslado a Miespacio Juvenil.	Para realizar la respectiva inspección.	
16:30	Llegada a Miespacio Juvenil.	Para realizar la inspección y verificar las áreas afectadas.	
17:00	Traslado a Dirección Distrital de Esmeraldas.	Para culminar inspecciones.	
17:30	Llegada a Dirección Distrital de Esmeraldas.	Recolección de información faltante.	
17:40	Traslado al hotel		
17:50	Llegada al hotel.	Termino de la jornada.	
FECHA:		Jueves, 29 de diciembre de 2016.	
08:00	Salida del hotel.	Para trasladarme al terminal terrestre de Esmeraldas para retornar a la ciudad de Quito.	
08:15	Llegada al terminal terrestre de Esmeraldas.	Para abordar vehículo con destino Quito.	
08:20	Retorno a la ciudad de Quito.	En transporte público Coop. Trans Esmeraldas; ya que el vehículo institucional que se nos había asignado sufrió un choque en la ciudad de Esmeralda por lo que no fue posible retornar en vehículo institucional.	
16:30	Llegada al terminal terrestre Quitumbe	Para trasladarme a mi domicilio.	
16:35	Traslado a domicilio ubicado Quito Sur.	Traslado a domicilio.	
17:00	Llegada a domicilio – ubicado Quito Sur	Termino de la comisión.	
PRODUCTO:			
- Verificación de áreas afectadas en las diferentes infraestructuras pertenecientes al Mies producidas por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas hasta la presente fecha.			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26/12/2016	024-011-000137897	Boleto de ida Portoviejo-Esmeraldas.	12.50

27/12/2016	0010901 ✓	Factura de Hospedaje.	12.00 ✓
27/12/2016	0003099 ✓	Factura de Hospedaje.	45.00 ✓
27/12/2016	0003100 ✓	Factura de Alimentación.	9.00 ✓
27/12/2016	0002155 ✓	Factura de Alimentación.	3.00
28/12/2016	0003103 ✓	Factura de Alimentación.	4.00
28/12/2016	0003102 ✓	Factura de Alimentación.	15.00
29/12/2016	001450275 ✓	Boleto de retorno Esmeraldas – Quito.	9.00
		TOTAL	109.50

Según capacitación del viernes 22 de Julio no se necesita presentar facturas por Comisión de Servicios en las cuales se ejecuten actividades inherentes al terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	26/12/2016 ✓	29/12/2016 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
Hora	22:40 ✓	17:00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Transporte Público	Cooperativa Reina del Camino	Manabí – Esmeraldas.	26/12/2016 ✓	22:40 ✓	27/12/2016	04:00
Terrestre Privado	Privado Taxi	Traslado del Terminal Terrestre de Esmeraldas hacia Hotel.	27/12/2016	04:15	27/12/2016	04:30
Terrestre Privado	Privado Taxi	Traslado del Hotel hacia Dirección Distrital de Esmeraldas.	27/12/2016	07:50	27/12/2016	08:00
Terrestre Privado	Privado Taxi	Traslado de la Dirección Distrital de Esmeraldas hacia Hotel donde me hospede en horas de la madrugada.	27/12/2016	17:00	27/12/2016	17:15
Terrestre Privado	Privado Taxi	Traslado a hotel donde me hospede los días que duró mi comisión.	27/12/2016	17:20	27/12/2016	17:30

Terrestre Institucional	Vehículo Institucional.	Traslado hacia el CIBV Directo Salas Meza.	28/12/2016	08:30	28/12/2016	09:00
Terrestre Institucional	Vehículo Institucional.	Traslado a terreno y construcción de dos plantas Las Américas.	28/12/2016	10:15	28/12/2016	10:45
Terrestre Institucional	Vehículo Institucional.	Traslado a terreno y construcción Isla Piedad.	28/12/2016	11:00	28/12/2016	11:20
Terrestre Institucional	Vehículo Institucional.	Almuerzo	28/12/2016	13:00	28/12/2016	14:00
Terrestre Institucional	Vehículo Institucional.	Traslado hacia el CIBV directo Plaza Monzón	28/12/2016	14:00	28/12/2016	14:20
Terrestre Institucional	Vehículo Institucional.	Traslado a terreno y construcción Casa de Observación de Esmeralda.	28/12/2016	15:00	28/12/2016	15:15
Terrestre Institucional	Vehículo Institucional.	Traslado a Miespacio Juvenil.	28/12/2016	16:00	28/12/2016	16:30
Terrestre Institucional	Vehículo Institucional.	Traslado a Dirección Distrital de Esmeraldas.	28/12/2016	17:00	28/12/2016	17:30
Terrestre Transporte Privado	Privado Taxi	Traslado al hotel	28/12/2016	17:40	28/12/2016	17:50
Terrestre Transporte Privado	Privado Taxi	Salida del hotel con destino Terminal Terrestre de Esmeraldas.	29/12/2016	08:00	29/12/2016	08:15
Terrestre Transporte Público	Cooperativa Trans Esmeraldas.	Retorno a la ciudad de Quito, una vez culminada la inspección técnica de las infraestructuras asignadas para su respectivo análisis.	29/12/2016	08:20	29/12/2016	16:30
Terrestre Transporte Privado	Privado Taxi	Traslado del terminal terrestre Quitumbe hacia domicilio ubicado Quito Sur.	29/12/2016	16.35	29/12/2016	17:00 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ARQ. YELITZA TUBAY ORTEGA. TÉCNICO PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV	NOTA - La salida de mi comisión la hice el día lunes 26-12-2016 en horas de la noche para estar a primera hora del siguiente día cumpliendo con mi comisión, traslado que realice en transporte público ya que mi salida fue desde Manabí. - Al llegar en horas de la madrugada me hospede en el primer hotel que encontré hasta conseguir un hotel más cercano para así facilitar mi movilización. - El retorno lo hice en transporte público ya que el vehículo institucional que se había asignado tuvo un percance (choque) en la ciudad de Esmeraldas.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ING. YANDRI GUSTAVO BRUNNER GERENTE PROYECTO CIBV EMBLEMATICO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Lcda. Lucy López SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL



RUC.:1390037860001

FACTURA

No. 024-011-000137897

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2312201601202401100013789713900378607

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2016-12-27 00:51:31

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2312201601139003786000120240110001378970000000112

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTER PROVINCIAL REINA
DEL CAMINO

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE
INTERPROVINCIAL REINA DEL CAMINO**

Dirección Matriz:

MANABI / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE AGOSTO

Contribuyente Especial Nro: 00310

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: TUBAY ORTEGA YELITZA M.

RUC / CI: 1311830499

Fecha Emisión: 23/12/2016

Codigo	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> ESMERALDAS, 2016-12-26 22:40	1.00	12.50	0.00	12.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: S/N

Teléfono: S/N

Email: S/N

Integral ERP ID: 1015498933

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	12.5	0	días

SUBTOTAL 14%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.50
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.5
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 14%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.50
(-)Descuento Solidario 2% IVA	0.00
VALOR A PAGAR	12.50

TRANS
Comercio
INTERSECCIONAL
TEISA S.A.
Contribuyente especial según Resolución N° 00214 - del 26 de Marzo 2009
Matriz: Marcos Escorza s/n y Carlos Freile Zaldumbide
Quito - Ecuador
Sucursal: Av. Jaime Hurtado González s/n
ESMERALDAS - ECUADOR Tel: 062-702-198

R.U.C. 1790320359001
AUT. S.R.I.: 1119349853
FACTURA
032-001-1100
001450275
F. CADUCIDAD 25/08/2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Doc.: 593022 Viaje: 29448

N° BUS: **: 538**

Factura : 001450275
C.I.: 1311830499

NOMBRE:
: TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERR

DIA VIAJE : Jueves : 2016-12-29

ASIENTO : 9

HORA SALIDA : 08:20 : Mañana

ESCALA : Quito

VALOR : \$ 9.00

ANDEN : 1

USTED FUE ATENDIDO POR:
: TELORES

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FECHA EMISION: 2016-12-29 09:17:31
EMISOR

PENSION ZULEMA

REA PUCO MANUEL MARIA

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dirección: ROCAFUERTE Y MALDONADO

Teléfono: 2 726-989

ESMERALDAS - ECUADOR / Documento Categorizado: NO

Aut. SRI 1119710493

R.U.C. 0800080855001

FACTURA

FECHA DE EMISION

DÍA

MES

AÑO

27 12 16

002-001-00 0010901

Sr. (es) Yelitza TUBAY

Ruc: 131183049-9

Teléfono:

Dirección: QUITO

G. Remis.

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
1	Ho Spedaje		10,71
Sub total 14%			
10,71			
Sub total 0%			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 14%			
1,50			
VALOR TOTAL			
12,21			
(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%			
0,52			
VALOR PAGADO			
12,00			

Efectivo

DINERO ELECTRONICO

Tarjeta de Crédito / Débito

OTROS

Original Adquiriente

Copia Emisor

SUB TOTAL 14%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 14%

VALOR TOTAL

(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%

VALOR PAGADO

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleles Quivall /

Ruc 0800670853001 Aut. 1727242-170

F. Impres. 07/11/2016 / V. Hasta 07/11/2017 del 10901 al 11200



CESAR HOTEL

HOTEL CESAR

Acuri Pacheco Sandra Paola

Establ.: Av. Libertad 1-II y Juan Montalvo

Tel.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510

Email: hotelcesar2014@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

003-002

0003100

Aut. # 1119767686

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 131183049-9

Sr. (es): Yelitza TUBAY

Dirección: QUITO

Fecha: 27 / 12 / 2016

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. / Venta
	Consumo de blumina		
Sub total 12%			
Sub total 0%			
Sub total			
IVA 12 %			
TOTAL \$ 9,00			

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub total

IVA 12 %

TOTAL \$ 9,00

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2%

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valio Santos Jose Luis / SEMP&INIP Tel: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131

Fecha Aut. 16/11/2016 / Fecha Cad. 16/02/2017 / Imp. del 3001 al 3100



HOTEL CESAR

Acuri Pacheco Sandra Paola

Establ.: Av. Libertad 1-II y Juan Montalvo

Tel.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510

Email: hotelcesar2014@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Aut. # 1119767686

FACTURA

003-002

0003099

Aut. # 1119767686

RUC: 0802019380001

RUC/CI: 131183049-9

Sr. (es): Yelitza TUBAY OTEGA

Dirección: QUITO

Fecha: 27 / 12 / 2016

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. / Venta
	Horarios de 2 mds		40,18
Sub total 12%			
Sub total 0%			
Sub total			
IVA 12 %			
40,18			
TOTAL \$			
45,00			

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

Sub total 12%

Sub total 0%

Sub total

IVA 12 %

TOTAL \$

40,18

4,82

45,00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Descuento Solidario 2%

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No

Valio Santos Jose Luis / SEMP&INIP Tel: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131

Fecha Aut. 16/11/2016 / Fecha Cad. 16/02/2017 / Imp. del 3001 al 3100

RESTAURANTE "EL BARADERO"

CAICEDO ARROYO YUDIS NELLY

Dirección: Eugenio Espejo entre Colón y Olmedo / Celular: 0993309401

RUC: 0801941428001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRI:1119837940

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	27	12	2016

Nº 001 - 001 - 00 '0002155

Señor(es): Yelitza Tubay

Dirección: Quito

RUC.: 1311830499 Telf.: 0967590948 G. de Remisión

[illegible]

Original: CLIENTE - Cópia: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

Descuento Solidario 2%



HOTEL CESAR
 Acum Pacheco Sandra Paola
 Establ.: Av. Libertad 11 y Juan Montalvo
 Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
 Email: hotelcesar2014@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
 003 - 002
0003102
 Aut. # 1119933510

RUC: 0802019380001

RUC/Ci: 131183049-9

Sr. (as): Yelitza Tobay

Dirección: Quito

Fecha: 28/12/2016

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Sub total 12%
Dinero	Sub total 0%
Electrónica	Sub total
Tarjeta de Crédito/Debito	IVA 12%
Otros	TOTAL \$ 15.00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMIP&IMP / Cel: 06-2711985 / RUC: 171288434001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 15/12/2016 / Fecha Cad. 15/03/2017 / Imp. del 3101 al 3200



HOTEL CESAR
 Acum Pacheco Sandra Paola
 Establ.: Av. Libertad 11 y Juan Montalvo
 Telf.: 062 720 811 Cel: 098 058 3510
 Email: hotelcesar2014@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA
 003 - 002
0003103
 Aut. # 1119933510

RUC: 0802019380001

RUC/Ci: 131183049-9

Sr. (as): Yelitza Tobay

Dirección: Quito

Fecha: 29/12/16

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	Sub total 12%
Dinero	Sub total 0%
Electrónica	Sub total
Tarjeta de Crédito/Debito	IVA 12%
Otros	TOTAL \$ 4.00

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEMIP&IMP / Cel: 06-2711985 / RUC: 171288434001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 15/12/2016 / Fecha Cad. 15/03/2017 / Imp. del 3101 al 3200

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME CZ1-I-2017-001
	Coordinación Zonal 1		
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

021

INFORME TÉCNICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL PASADO 16 DE ABRIL Y SUS REPLICAS HASTA LA PRESENTE FECHA – PROVINCIA ESMERALDAS.

TEMA: VISITA TÉCNICA

Antecedentes:

La Gerencia de Proyecto Emblemático CIBV tiene como objetivo mejorar la calidad de atención directa en Desarrollo Infantil, para niñas y niños de 12 a 36 meses.

Objetivo del Informe:

Verificar el estado de las infraestructuras asignadas luego de las réplicas suscitadas hasta la presente fecha en la provincia de Esmeraldas.

Desarrollo del Informe:


Con fecha 27 de diciembre de 2016 se realizó la visita técnica a las diferentes infraestructuras asignadas a mi persona para la revisión y levantamiento de áreas afectadas por los fuertes movimientos suscitados últimamente en la provincia de Esmeraldas, recorrido que se realizó en conjunto con el Sr. Ing. Segundo Bones Funcionario del Mies en la Coordinación Zonal 1.

Se visitó cada una de las instalaciones constatando que todas estas infraestructuras se encuentran aseguradas y que la aseguradora aún no ha intervenido en ninguna de estas infraestructuras; de las cuales tres de estas infraestructuras se encuentran en proceso de traspaso a otras instituciones

 Ministerio de Inclusion Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	


como es el caso del terreno y construcción de dos plantas Las Américas – Inmobiliar, Terreno y construcción Isla Piedad – Ministerio del Interior, Terreno y construcción Casa de Observación de Esmeraldas – Ministerio de Defensa.

Dirección Distrital de Esmeraldas.		
Ubicación.	Situación General:	Fotografía:
Provincia: Esmeraldas	El edificio de la Dirección Distrital se encuentra asegurado, pero la aseguradora aun no interviene en las reparaciones de las áreas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril y sus réplicas que hasta la presente fecha se han suscitado.	
Cantón: Esmeraldas		
Parroquia: Esmeraldas		
Zona: 1		
Vista de fachada frontal		Vista fachada frontal

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área de terraza.	La cubierta de policarbonato que fue implementada en la parte del quinto piso tienen goteras, cuenta con la chova desprendida, existen zonas en donde no se masillo el hormigón por lo que existe filtración de agua, se prevé retirar esta cubierta y reutilizarla en el área de parqueaderos por el calor que genera este material.	
		Cubierta de policarbonato.

019  Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área de terraza.	Existen filtraciones en la junta de la cubierta.	
		Filtración en cubierta.


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área de terraza.	Chova desprendida y en mal estado, debe darle mantenimiento; filtración de agua lo que provoca que cuando llueve se llene de agua el área de eventos.	
		Desprendimiento de cubierta.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área de terraza.	Escalera de acceso a terraza se encuentra desprendida en la parte baja, lo que representa peligro.	
		Escalera metálica.

018 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Quinto piso.	Estas áreas no están siendo utilizadas como es debido en la actualidad funcionan como bodega de almacenamiento de equipamientos que se deben dar de baja por su estado obsoleto, unos que otros muebles pueden ser reutilizados.	 Puertas de madera en mal estado.


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Pequeñas fisuras en paredes.	Existen fisuras leves en paredes interiores del edificio las cuales deben ser reparadas.	 Paredes fisuradas.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Humedad en losa.	Existe humedad en losa lo que provoca el desprendimiento de pintura.	 Humedad en losa.


 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME CZ1-I-2017-001
	Coordinación Zonal 1		
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Pisos.	Pisos en mal estado debe ser reemplazado en las áreas que se lo necesite.	
		Pisos deteriorados y en mal estado.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Ascensor en mal estado.	El ascensor no funciona, se encuentra dañado ya hace varios meses, se necesita reparar para su funcionamiento.	
		Ascensor dañado.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Cielo falso desprendido.	Existen planchas de cielo falso desprendidas en todo el edificio.	
		Desprendimiento de cielo falso.


016 Ministerio de Inclusion Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Luminarias.	Existen lámparas que se encuentran en mal estado unas obsoletas y otras quemadas, deben ser reemplazadas.	
		Lámparas obsoletas.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Tuberías de instalaciones eléctricas.	Estas deben ser empotradas o cubiertas con canaletas para un mejor aspecto visual , o de ser posible empotradas en el cielo falso.	
		Instalaciones eléctricas.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Tuberías de instalaciones eléctricas.	Estas deben ser empotradas o cubiertas con canaletas para un mejor aspecto visual , o de ser posible empotradas en el cielo falso.	
		Instalaciones eléctricas.


 Ministerio de Inclusion Económica y Social	Ministerio de Inclusion Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Ventanas.	Existen vidrios rotos en las ventanas.	
		Vidrios rotos en ventanas.


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Piezas sanitarias.	Existen piezas sanitarias en mal estado, deben ser reemplazadas.	
		Aparatos sanitarios en mal estado.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área de auditorio.	Presencia de humedad en el área de baños del auditorio.	
		Humedad en losa.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área de cocina.	Existen cerámicas destruidas y en mal estado s deben ser retiradas.	
		Cambio de cerámica en cocina.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Vidrios en mal estado.	Vidrios faltantes en el área del auditorio.	
		Vidrios rotos y en mal estado


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Mejoramiento de escenario.	Se debe hacer mejoramiento en el área de escenario en el auditorio.	
		Mejoramiento de escenario de auditorio.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	


013


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Mejoramiento de bar en auditorio.	Se debe hacer mejoramiento en el área del auditorio.	 Mejoramiento de bar en auditorio.


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Puerta con vidrio roto.	Se debe reemplazar el vidrio de puerta que se encuentra roto.	 Vidrio roto en puerta.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Puerta en mal estado.	Se debe reemplazar puerta se encuentra en mal estado.	 Puerta en mal estado.


 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Paredes fisuradas.	Existen fisuras en paredes de diferentes áreas.	
		Fisuras en paredes.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área de mezanine.	Debe ser mejorado este espacio para poner en funcionamiento el área administrativa, cuenta con espacio suficiente, se debe intervenir en adecuación de espacios, retiro de cubierta, retiro de cielo falso, adecuación de áreas.	
		Mejoramiento del área del mezanine.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área de mezanine.	Retiro de cubierta existente en área de mezanine para una conexión directa con los usuarios que son atendidos en planta baja.	
		Retiro de cubierta existente en área del mezanine.

 Ministerio de Inclusion Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	01


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Luminarias en mal estado.	Deben reemplazarse las luminarias en mal estado.	
		Luminarias en mal estado.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Cerámica de baño fisurada.	Las piezas afectadas deben ser reemplazadas.	
		Piezas de cerámica fisuradas.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Humedad en paredes de planta baja.	Existe humedad en paredes en la planta baja.	
		Presencia de humedad en paredes.


 Ministerio de Inclusion Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME CZ1-I-2017-001
	Coordinación Zonal 1		
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Pisos planta baja.	Existen piezas con fisuras en piso de planta baja.	
		Fisura en piso.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Vidrio roto.	Vidrio decorativo en columna se encuentra trizado producto del movimiento telúrico que se suscitó con gran fuerza días anteriores.	
		Vidrio roto en columna.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Puerta de garaje en mal estado.	Debe ser reparada para un mejor acceso.	
		Puerta metálica de ingreso a garaje.


 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME CZ1-I-2017-001009
	Coordinación Zonal 1		
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Cubierta de estacionamiento.	Cambio de cubierta del área de estacionamiento, se encuentra en mal estado.	
		Cambio de cubierta de estacionamiento.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Cubierta existente en la parte lateral.	Cambio de cubierta existente, esta se encuentra deteriorada.	
		Cambio de cubierta exterior existente.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Pintura exterior e interior.	Requiere mantenimiento en pintura tanto interior como exterior.	
		Pintura exterior en mal estado.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME CZ1-I-2017-001
	Coordinación Zonal 1		
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Pintura exterior e interior.	Requiere mantenimiento en pintura tanto interior como exterior.	 Pintura exterior en mal estado.

CONCLUSIONES:

Debido a los últimos movimientos que se han presentado en la provincia de Esmeraldas esta infraestructura ha sufrido daños por lo que es necesario que se intervenga en la reparación de los daños causados; esta estructura se encuentra asegurada por lo que la aseguradora debe intervenir en las reparaciones.

PLANTA BAJA.

En este piso funciona servicio al cliente presenta problemáticas como cerámicas de piso fisuradas, paredes con fisuras, existe humedad en paredes y techo.

MEZANINE.

En la actualidad no se encuentra en uso, funciona como bodega de almacenamiento para los kits, este es un espacio que se encuentra deteriorado por la falta de uso debe ser intervenido haciendo mejoras para la implementación del área administrativa en este piso, contamos con área suficiente para desarrollar estas actividades y así logramos tener un contacto visual directo con los usuarios que son atendidos en la planta baja mediante un espacio abierto con el que cuenta el mezanine, espacio que en la actualidad se encuentra sellado.








El primer y segundo piso se encuentra en uso pero se debe intervenir en cuanto a fisura de paredes, fisuras en techo, cambio de piso (cerámica con trizaduras), pintura en paredes, lámparas dañadas, vidrios rotos, instalaciones eléctricas deterioradas.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-00007
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

CIBV SALAS MEZA		
Ubicación.	Situación General:	Fotografía:
Provincia: Esmeraldas	Este CIBV se encuentra abandonado como se muestra en las fotografías.	
Cantón: Esmeraldas		
Parroquia: Esmeraldas		
Zona: 1		
Vista de fachada frontal		Vista fachada frontal

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Paredes trizadas.	Paredes destruidas	
		Cambio de cubierta exterior existente.


 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME CZ1-I-2017-001
	Coordinación Zonal 1		
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	


Fotografías	Fotografías	Fotografía:
		
		
		
		

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	0

CONCLUSIONES:


Este CIBV se encuentra asegurado, se debe intervenir y así evitar que se destruya, con el paso del tiempo la infraestructura se está deteriorando y como no existe seguridad se han sustraído ventanas, puertas, perfilería de la estructura metálica, tubos etc.


CIBV PLAZA MONZON.		
Ubicación.	Situación General:	Fotografía:
Provincia: Esmeraldas	Este CIBV requiere intervención y mejoramiento de áreas, este CIBV se encuentra asegurado.	
Cantón: Esmeraldas		
Parroquia: Esmeraldas		
Zona: 1		
Vista de fachada frontal		Vista fachada frontal

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área administrativa.	Requiere mejoramiento de espacios, pequeñas fisuras en paredes, requiere intervención en cuanto a pintura interior y exterior.	
		Área administrativa.


 Ministerio de Inclusion Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Área de salones.	Requiere mejoramiento de espacios, pequeñas fisuras en paredes, requiere intervención en cuanto a pintura interior y exterior.	
		Área de ingreso a salones.


Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Estructura metálica.	Requiere mantenimiento en pintura de rieles de la estructura metálica.	
		Pintura en rieles de estructura metálica.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Pisos fisurados.	Requiere cambiar las piezas de cerámica en piso que estén dañadas.	
		Cerámica de piso fisuradas.


 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME
	Coordinación Zonal 1		CZ1-I-2017-001
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Pisos fisurados.	Requiere cambiar las piezas de cerámica en piso que estén dañadas.	
		Cerámica de piso fisuradas.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Pintura interior.	Requiere mantenimiento en cuanto a pintura en paredes interiores.	
		Pintura en paredes interiores

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Pintura exterior.	Requiere mantenimiento en cuanto a pintura en paredes exteriores.	
		Pintura en paredes exteriores.

 Ministerio de Inclusión Económica y Social	Ministerio de Inclusión Económica y Social		INFORME CZ1-I-2017-001
	Coordinación Zonal 1		
	Informe de Estado actual de las diferentes Infraestructuras pertenecientes al MIES	Fecha: 03 de enero de 2017	

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Cerramiento en mal estado.	El cerramiento debe ser derrocado y reemplazado en su totalidad.	
		Cerramiento en mal estado.

Descripción:	Observaciones:	Fotografía:
Cerramiento en mal estado.	El cerramiento debe ser derrocado y reemplazado en su totalidad.	
		Cerramiento en mal estado.

CONCLUSIONES:

Este CIBV se encuentra asegurado, se debe intervenir en reparaciones de las áreas que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, hasta la actualidad no ha sido intervenido por parte de la aseguradora, con los recientes movimientos se efectuó una nueva revisión técnica por parte de la aseguradora pero aún no se logra intervenir en las reparaciones del terremoto, se espera que nos hagan llegar el informe técnico de la nueva evolución que realizaron hace dos semana atrás, esto se espera para todas las infraestructuras del mies que se han inspeccionado y que se encuentran aseguradas.

RESPONSABLE:

GERENCIA DE CIBV EMBLEMÁTICOS

Arq. Yelitza Tubay O.

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0022-M

Quito, D.M., 27 de enero de 2017

PARA: Sra. Ing. Leslie Alejandra Caiza Olmedo
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitando Certificación Presupuestaria USD \$ 9.000,00 Proyecto CIBV Emblemáticos.
Viáticos y pasajes al interior.

De mi consideración:

De conformidad con el PAPP 2017 del Proyecto Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Equipamiento de Centros Infantiles del Buen Vivir Emblemáticos, agradeceré a usted se sirva disponer se emita la correspondiente certificación de disponibilidad presupuestaria por un valor referencial de USD \$ 9.000,00 que se encuentra contemplado en el PAPP 2017, para las siguientes actividades:

- Viáticos y Subsistencias en el Interior para el traslado de los/las servidores/as del Proyecto CIBV Emblemáticos a territorio, para inauguraciones y constatación física de las obras que se encuentran en construcción y rehabilitación/mantenimiento
- Reembolso de pasajes al interior para los/as servidores/as del Proyecto CIBV Emblemáticos.

PG	PY	ACT	ÍTEM	VALOR
56	002	001	730301	1.000,00
56	002	001	730303	8.000,00
TOTAL				9.000,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:
Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Analista de Presupuesto

jt