



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



014

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 280-9999-0000
No. CUR: 8345 Tipo Registro: DEV
Monto: 480,00
IVA: 0,00
Sub Total: 480,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 480,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
PLANTA CENTRAL



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4182191500

FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO: VIAJA A MANABI, INSPECCION
TECNICA Y VISUAL DE INMUEBLES DEL MIES DE CIBVs, CENTRO
GERONTOLOGICO PEDERNALES, COMEDOR COMUNITARIO. DEL 21 AL
27-04-2016. DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2016	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	


Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 480,00



14/14 May

10 fijos

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 012 2016	8345	8329	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4216	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712747425 FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO: VIAJA A MANABI, INSPECCION TECNICA Y VISUAL DE INMUEBLES DEL MIES DE CIBVs, CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, COMEDOR COMUNITARIO.. DEL 21 AL 27-04-2016. DCH-BN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		027	012	2016	8345 8329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4216	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712747425	FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		027	012	2016	8329
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2016-3221-	
					No. Expediente	
					4216	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712747425	FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO, VIAJA A MANABI, INSPECCION TECNICA Y VISUAL DE INMUEBLES DEL MIES DE CIBVs, CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, COMEDOR COMUNITARIO.. DEL 21 AL 27-04-2016

CUR 8345

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/12/2016		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

010

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 451-32-198-359

DATOS GENERALES

Cédula No.	1712747425	Cargo:	ANALISTA 3
Funcionario	FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO	Nivel:	SP7
Fecha	21/04/2016	Hora	20:00
Retorno:	27/04/2016	Hora	18:00
Salida:	21/04/2016	20:00	Ciudad: MANABI

1. CÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	6	480,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			480,00

Residencia NO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			Total reembolso	0,00

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$

Total de viáticos			480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%	0,00	0,00

Saldo de favor del funcionario 0,00

Saldo a favor de MIES 0,00 Descuento

b) Total por reembolso de gastos

0,00

c) Total por liquidacion de compras

0,00

d) Total a favor del Funcionario

480,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGÚN ACUERDO 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

6. RECOMENDACIÓN


Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por

[Firma]
Danilo Chico

ASISTENTE TECNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de agosto de 2016



04 AGO 2016

CUR 8329

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESNro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CAF-DI-2016-003-EF

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

21/04/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Infraestructura

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

21/04/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

20:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

27/04/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Edwin Flores, Ing. Francisco Vergara, Arq. José Vallejo, Arq. Santiago Mena, Ing. Cesar Caluña, Arq. Raúl Quishpe, Arq. Víctor Guayasamín y Sr. José Bosques-conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Mediante requerimiento del Director de Infraestructura (E), y autoridades de la Coordinación Zonal 4, se realizará la inspección técnica – y visual de los inmuebles ubicados al interior de la Provincia de Manabí que requieren ayuda Humanitaria a las zonas de desastre por el estado de excepción, con el fin de poder establecer el estado físico de las estructuras luego del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, ocurrido el día 16 de abril de 2016.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional Placas PEI-1511	QUITO - PORTOVIEJO	21/04/2016	20:00	22/04/2016	03:30
TERRESTRE	Institucional Placas PEI-1511	PORTOVIEJO – QUITO	27/04/2016	11:00	27/04/2016	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4182191500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Arq. Edwin Flores
Servidor Público 7

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Arq. Francisco Vásquez
Director de Infraestructura, Encargado**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Marco Cazco Cazco
Coordinador General Administrativo Financiero

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Fecha:

02 AGO 2016

Hora:

16:40

Firma:

Indómito 3824

Secretaría



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CAF-DI-2016-003-EF

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-04-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FLORES ALULEMA EDWIN RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo -Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Infraestructura

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Arq. Edwin Flores, Ing. Francisco Vergara, Arq. José Vallejo, Arq. Santiago Mena, Ing. Cesar Caluña, Arq. Raúl Quishpe, Arq. Víctor Guayasamín y Sr. José Bosques-conductor.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS (DIA, HORA)

1. Jueves 21 de abril 2016

20:00 Salida desde el Edificio MIES Planta Central vía terrestre en vehículo institucional hacia la Provincia de Manabí.

2. Viernes 22 de abril 2016

03:30 Llegada vía terrestre a la ciudad de Portoviejo y se pernocta en los parqueaderos de la Distrital de Portoviejo.

09:00 Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 4 con el Ing. Pablo Iturralde - Asesor del Despacho Ministerial, con el fin de elaborar cronograma de trabajo de inspecciones a los bienes inmuebles.

11:00 Se termina la reunión de trabajo.

11:30 Salida hacia la ciudad de Pedernales, Cojimies, a realizar la inspección física y visual de los bienes inmuebles que fueron afectados por el terremoto.

15:00 Arribo a la ciudad de Cojimies a la Inspección de CIBV Emblemático Susurro de Mar.

16:30 Llegada a Pedernales a realizar la Inspección del estado físico del Centro Gerontológico de Pedernales, Inspección del Cibv de Pedernales.

18:00 Retorno de Pedernales a la ciudad de Portoviejo

22:00 Arribo a la ciudad de Portoviejo

22:30 Se pernocta en la ciudad de Portoviejo

3. Sábado 23 de abril de 2016

09:00 Salida de Portoviejo a Pedernales

12:00 Arribo y Reunión con utilitarios (policía y gestión de riesgos) en el Centro Gerontológico de Pedernales

13:30 Inspección del CIBV Emblemático María Luisa III en Pedernales

15:00 Arribo e inspección del CIBV Emblemático de Coaque y Dirección Distrital

16:30 Arribo e inspección del CIBV Emblemático Sol de Oro de Jama (estructura colapsada por el terremoto)

17:30 Retorno de Jama hacia la ciudad de Portoviejo

18:30 Arribo e inspección al comedor de adultos Roque Bustamante de Bahía

19:30 Arribo a la ciudad de Portoviejo.

Se pernocta en Portoviejo

4. Domingo 24 de abril de 2016

09:00 Reunión de trabajo para elaborar informe solicitado por autoridades
 12:00 Salida de Portoviejo a Jipijapa
 16:00 Arribo e inspección del CIBV Emblemático Nuestra Señora de la Merced y Miespacio Juvenil Jipijapa.
 17:00 Arribo e inspección del Centro Comunitario de Puerto López.
 18:00 Arribo e inspección de CIBV Gioconda Heredia de Puerto López.
 21:00 Arribo a Portoviejo
 Se pernocta en Portoviejo

5. Lunes 25 de abril de 2016

09:00 Salida de Portoviejo a Manta.
 11:00 Arribo e inspección del CIBV Emblemático Pequeños Traviesos
 12:00 Arribo e inspección del CIBV Emblemático Luceritos
 13:00 Arribo e inspección del CIBV Jesús de Nazareth
 15:00 Arribo e inspección de las Oficinas de la Coordinación Administrativa Financiera de Manta
 16:00 Arribo e inspección de las Oficinas de la Dirección Distrital de Manta
 17:00 Arribo e inspección de las instalaciones del centro de educación especial de Manta
 18:00 Retorno a Portoviejo
 Se pernocta en Portoviejo.

6. Martes 26 de abril de 2016

09:00 Reunión con autoridades de la coordinación zonal 4 para informar estado de los inmuebles Inspeccionados.
 12:00 Arribo e inspección del inmueble de Plan Familia y Centro Infantil de Bahía
 15:00 Arribo e inspección del CIBV Emblemático Ángel de mi Guarda de Rocafuerte
 16:30 Arribo e inspección del comedor comunitario en Charapoto
 18:00 Arribo a Portoviejo
 Se pernocta en Portoviejo.

7. Miércoles 27 de abril de 2016

08:00 Reunión de trabajo en coordinación zonal para informe de estado de inmuebles
 11:00 Salida de Portoviejo a la ciudad de Quito
 18:00 Arribo al domicilio y terminación de la comisión de servicios en el domicilio.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- **Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Susurro de Mar**

Ubicación: Cojimíes, Sector: Manuel Cedeño, Cantón: Pedernales. **Estado físico del inmueble:** El inmueble en general se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; tampoco se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Cabe indicar que requiere intervención básica en gypsum en el volado frontal, resane y pintura de pequeñas fisuras en el cerramiento lateral derecho y posterior. **Monto Aproximado de Reparaciones:** \$ 3.000,00 Dólares. **Conclusiones:** Debido a que el inmueble se encuentra en buen estado, puede continuar operando con normalidad, atendiendo en su capacidad de 60 niñas y niños o a su vez si es necesario como albergue de emergencia.

- **Nombre: Centro Gerontológico del Buen Vivir Pedernales**

Ubicación: Pedernales, Sector: Playa Encantada, Cantón: Pedernales, **Estado físico del inmueble:** El inmueble en general se encuentra en buen estado, no presenta daño estructural en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; no se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Se requiere una intervención básica en cielo falso tipo amstrong en el comedor, resane y pintura de todos los agrietamientos en mamposterías, retiro y colocación de cerámicas afectadas; corrección de cerramiento lateral derecho, reparación y colocación de ventanas de aluminio y vidrio, curación de humedad en mamposterías, revisión del sistema hidroneumático. **Monto Aproximado de Reparaciones:** \$ 8.000,00 Dólares. **Conclusiones:** En vista de que el inmueble se encuentra en buen estado, se podría continuar operando con normalidad y en caso de ser necesario como albergue de emergencia, debido a que cuenta con equipamiento de cocina y lavandería industrial.

- **Nombre: Centro Gerontológico del Buen Vivir Pedernales**

Ubicación: Pedernales, Sector: Playa Encantada, Cantón: Pedernales. **Estado físico del inmueble:** El inmueble en general se encuentra en buen estado, no presenta daño estructural en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; no se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Se requiere una intervención básica en cielo falso tipo amstrong en el comedor, resane y pintura de todos los agrietamientos en mamposterías, retiro y colocación de cerámicas afectadas; corrección de cerramiento lateral derecho, reparación y colocación de ventanas de aluminio y vidrio, curación de humedad en mamposterías, revisión del sistema hidroneumático. **Monto Aproximado de Reparaciones:** \$ 8.000,00 Dólares. **Conclusiones:** En vista de que el inmueble se encuentra en buen estado, se podría continuar operando con normalidad y en caso de ser necesario como albergue de emergencia, debido a que cuenta con equipamiento de cocina y lavandería industrial.

- **Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir María Luisa III**

Ubicación: Pedernales, Sector: Calle Pública, Cantón: Pedernales, **Estado físico del inmueble:** En relación a los ambientes: bloque administrativo, comedor, y aulas, se encuentran en buen estado, no presentan daño estructural en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas, y losas de hormigón armado; no así el cerramiento lateral derecho presenta un desprendimiento en su cimentación. **Monto Aproximado de Reparaciones:** Le corresponde la ejecución y terminación de la obra al SECOB. **Conclusiones:** El inmueble se encuentra aproximadamente en un 50% de su proceso de ejecución por parte del SECOB. **Recomendaciones:** Debido a que el inmueble está paralizado en etapa de ejecución por aproximadamente ocho meses, se recomienda a la brevedad que el caso amerita, se solicite a la entidad contratante (SECOB) se tomen las medidas pertinentes para la reparación de los daños encontrados y principalmente a la culminación de la obra.

- **Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir COAQUE**

Ubicación: Pedernales, Sector: Calle Pública, Cantón: Pedernales, **Estado físico del inmueble:** En relación a los ambientes: bloque administrativo, comedor, y aulas, se encuentran en buen estado, no presentan daño estructural en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas, y losas de hormigón armado; no así se presentan unas pequeñas fisuras en mamposterías y cerámica de baños. **Monto Aproximado de Reparaciones:** Le corresponde la ejecución y terminación de la obra al SECOB. **Conclusiones:** El inmueble se encuentra aproximadamente en un 50% de su proceso de ejecución por parte del SECOB. **Recomendaciones:** Debido a que el Inmueble está paralizado en etapa de ejecución por aproximadamente ocho meses, se recomienda a la brevedad que el caso amerita, se solicite a la entidad contratante (SECOB) se tomen las medidas pertinentes para la reparación de los daños encontrados y principalmente a la culminación de la obra.

- **Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Sol de Oro**

Ubicación: Jama, Sector: Calle Rodolfo Chávez, Cantón: Jama. **Estado físico del inmueble:** El inmueble colapsó debido al hundimiento y desplazamiento del suelo natural por la presencia de una falla geológica que afectó a sus elementos estructurales principales como: cadenas, columnas y vigas. Producto del colapso se dañaron sus demás elementos como mampostería, cielo raso, ventanas, puertas, pisos, instalaciones básicas, especiales y cerramiento. En el interior de este centro infantil se encuentran equipos, muebles y material didáctico que podrían ser recuperados. **Monto Aproximado de Restitución:** Le corresponde a la entidad contratante SECOB, establecer el monto de construcción de un CIBV Emblemático. **Conclusiones:** La estructura ha colapsado total, no puede volver a prestar el servicio. **Recomendaciones:** Debido al colapso total de la estructura, el inmueble no puede volver a prestar el servicio, es posible recuperar ciertos equipos y muebles siempre y cuando se garantice la seguridad de quien recupere estos elementos.

- **Nombre: Dirección Distrital Jama**

Ubicación: Jama, Sector: Calle Leonardo Medina y Bernardo Espinar, Cantón: Jama. **Estado físico del inmueble:** En este inmueble la estructura no presenta daños mayores, se evidencia la caída de mamposterías internas divisorias. Fisuras en los pisos exteriores debido al levantamiento del suelo natural, el mismo que no ocasionó ningún desplazamiento de la cimentación estructural. **Monto Aproximado de Reparación:** Debido a que el inmueble no es de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, no le corresponde asumir ningún costo de reparación. **Conclusiones:** Debido a los daños en mamposterías, el edificio no puede volver a entrar en operación hasta que se realicen los trabajos pertinentes de reparaciones. **Recomendaciones:** Ya que el edificio de oficinas es compartido con el Consejo de la Judicatura, se debe entrar en contacto con el propietario del inmueble para que realice las reparaciones pertinentes a fin de entrar en operación nuevamente.

- **Nombre: Comedor y dormitorios temporales para personas de la tercera edad**

Ubicación: Bahía de Caráquez, Sector: Ciudadela Norte (diagonal al Centro de Salud Pública), Cantón: Sucre. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en sus principales elementos de soporte como: vigas, columnas y cubiertas inclinadas; tampoco se observa que exista novedades en sus instalaciones de

agua potable, sanitarias y eléctricas. Cabe indicar que se encuentra equipado con menaje de cocina industrial y comedor. Tiene un área de construcción aproximada de 1.200 m² y un área abierta que puede ser utilizada para la ubicación de carpas u otro equipamiento. Capacidad aproximada: 30 familias. Aproximadamente a 100 m del sitio existe una planta móvil potabilizadora - purificadora de agua, la cual se encuentra abasteciendo a las zonas afectadas. **Conclusiones y Recomendaciones:** Debido a que el inmueble se encuentra en buen estado, puede continuar operando con normalidad.

- **Nombre: Plan Familia y Centro Infantil**

Ubicación: Bahía de Caráquez, Sector: Ingreso el Puente a San Vicente, Cantón: Sucre. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en sus principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; no se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Tiene un área de construcción aproximada de 1.200 m² y un área abierta que puede ser utilizada para la ubicación de carpas u otro equipamiento. En el sitio existen aproximadamente 300 colchones, los cuales pueden ser sustraídos debido a que existe una ventana destruida y requiere mantenimiento. Capacidad aproximada: 30 familias. **Conclusiones:** En vista de que los inmuebles se encuentran en buen estado, se podría continuar operando con normalidad y en caso de ser necesario como albergue de emergencia.

- **Nombre: Comedor Comunitario**

Ubicación: San Clemente, Sector: Parroquia Charapotó, Cantón: Sucre. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en sus principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; no se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Cabe indicar que encuentra equipado con menaje de cocina industrial y comedor, área de baños, aproximadamente tiene un área de construcción de 120 m² y un área verde abierta que puede ser utilizada para la ubicación de carpas u otro equipamiento. Capacidad aproximada: 10 familias. **Conclusiones y Recomendaciones:** En vista de que los inmuebles se encuentran en buen estado, podría continuar operando con normalidad y en caso de ser necesario como albergue de emergencia. De acuerdo a conversación mantenida con fecha anterior este inmueble se halla administrado por la junta parroquial.

- **Nombre: Patronato en Puerto López**

Ubicación: Puerto López, Sector: Calle Pública, Cantón: Puerto López. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en buen estado ya que no presenta daños visibles por el sismo; está compuesto por varias salas de uso múltiple y posee todos los servicios básicos. Este inmueble tiene un área de construcción de 180 m² aproximadamente y posee equipamiento recreativo. Capacidad aproximada: 15 familias. **Conclusiones y Recomendaciones:** El inmueble está siendo utilizado como punto de acopio de donaciones administrado por el Patronato Municipal. En vista de que el inmueble se encuentra en buen estado, en caso de ser necesario podría ser usado como albergue de emergencia.

- **Nombre: Guardería Gioconda Heredia**

Ubicación: Puerto López, Sector: Calle Atahualpa, Cantón: Puerto López. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra subutilizado, su infraestructura se encuentra deteriorada en su totalidad. Este inmueble tiene un área de construcción de 240 m². Capacidad aproximada: 10 familias. **Conclusiones y Recomendaciones:** El inmueble requiere ser rehabilitado previo al uso para cualquier fin.

- **Nombre: CIBV Nuestra Señora de la Merced y MIEEspacio Juvenil**

Ubicación: Jipijapa, Sector: Calle Martiniano Delgado, Cantón: Jipijapa. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en buen estado, no presenta daño estructural en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; no se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Área aproximada de construcción: 800 m². Capacidad aproximada: 25 familias. **Conclusiones y Recomendaciones:** En vista de que los inmuebles en buen estado, podría continuar operando con normalidad y en caso de ser necesario como albergue de emergencia.

- **Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Jesús de Nazaret Emblemático**

Ubicación: Manta, Sector: Calle Pública, Cantón: Manta. **Estado físico del inmueble:** En este inmueble la estructura en general no presenta daños mayores, pero si se evidencia fallas constructivas, se puede observar la caída de mamposterías internas divisorias, en las cabezas de columnas donde se asienta la estructura (en los nodos) se puede evidenciar claramente que las mismas fueron fundidas en dos tiempos por lo que se evidencia la diferencia de hormigones. (Fallas en el proceso de la construcción y en detalles constructivos). Fisuras considerables en la mayor parte de mamposterías de las aulas, existe desprendimiento del gypsum y daño en su estructura en un aproximado del 30% del inmueble. En baños existen fisuras en la cerámica de paredes y desprendimiento de las mismas, dañando así algunos inodoros y lavamanos de los niños. Se evidencia fallas constructivas en los nodos de las cubiertas inclinadas provocando así daño en las

mamposterías. Fisuras en los pisos exteriores debido al levantamiento del suelo natural, el mismo que no ocasionó ningún desplazamiento de la cimentación estructural. **Monto Aproximado de Reparación:** Debido a que el inmueble es de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero la construcción estuvo bajo la responsabilidad del SECOB (Servicio de Contratación de Obras) le corresponde asumir toda responsabilidad al contratista debido a que visualmente se constató que el inmueble presenta fallas constructivas. **Conclusiones:** Debido a los daños en mamposterías, y parte de estructura del inmueble, este no puede entrar en operación hasta que se realicen los trabajos pertinentes de reparaciones. **Recomendaciones:** El Centro Infantil mediante el proceso de construcción estuvo bajo la responsabilidad del SECOB se debe considerar que los daños en inmueble es responsabilidad de la misma Institución, ya que por haberse encontrado vicios ocultos, está en la obligación para que realice las gestiones y reparaciones pertinentes a fin de entrar en operación nuevamente y sobre todo brindar seguridad a los usuarios.

- **Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Pequeños Traviesos Emblemático**

Ubicación: Manta, Sector: calle Pública, Cantón: Manta. **Estado físico del inmueble:** El inmueble en general se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; tampoco se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Cabe indicar que requiere intervención básica en gypsum, resane y pintura de pequeñas fisuras en las mamposterías interiores y en el cerramiento frontal. **Monto Aproximado de Reparaciones:** \$ 3.000,00 Dólares. **Conclusiones:** El Inmueble se encuentra operando con normalidad, atendiendo en su capacidad de 100 niñas y niños. Este inmueble ya cuenta con un contrato de mantenimiento y su anticipo ya fue desembolsado por parte del Ministerio de Finanzas al contratista, por lo que se sugiere que realicen los trabajos de mantenimiento contratados.

- **Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Lucerito Emblemático**

Ubicación: Manta, Sector: calle Pública, Cantón: Manta. **Estado físico del inmueble:** El inmueble en general se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; tampoco se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Cabe indicar que requiere intervención básica en gypsum, resane y pintura de pequeñas fisuras en las mamposterías interiores y exteriores en el cerramiento frontal. **Monto Aproximado de Reparaciones:** \$ 3.000,00 Dólares. **Conclusiones:** El Inmueble se encuentra operando con normalidad, atendiendo en su capacidad de 100 niñas y niños. Este inmueble ya cuenta con un contrato de mantenimiento y su anticipo ya fue desembolsado por parte del Ministerio de Finanzas al contratista, por lo que se sugiere que realicen los trabajos de mantenimiento contratados.

- **Nombre: Edificio de la Coordinación Administrativa Financiera**

Ubicación: Manta, Sector: Calle Pública, Cantón: Manta. **Estado físico del inmueble:** El inmueble con ha sufrido daños debido al hundimiento y desplazamiento del suelo natural, presenta fallas en sus elementos estructurales principales como: cadenas, columnas y vigas. Se puede evidenciar Fisuras considerables en las mamposterías exteriores. Se puede evidenciar diferencias de nivel en las camineras exteriores, rampas y gradas. Fisuras en los pisos exteriores debido al levantamiento del suelo natural, el mismo que ocasionó desplazamiento de la cimentación estructural. **Conclusiones:** Debido a los daños en mamposterías, y parte de estructura de la cimentación del inmueble, este no puede entrar en operación hasta que se realicen los trabajos pertinentes de reparaciones si fuere el caso, se indica que el Miduvi realizará una consultoría para ver si el inmueble puede ser reparado o la vez sea demolido para mayor seguridad y evitar cualquier tipo de riesgo.

- **Nombre: Edificio de la Dirección Distrital de Manta**

Ubicación: Manta, Sector: Calle Pública, Cantón: Manta. **Estado físico del inmueble:** El inmueble con el sismo no ha sufrido afectaciones importantes, sino únicamente pocos sectores de desprendimiento de planchas de fibrocél de cielo raso. **Conclusiones:** Se recomienda realizar el mantenimiento rutinario de todas las edificaciones. Se recomienda que en caso de continuar las réplicas o movimientos telúricos, será el Miduvi que a través de una consultoría en la zona evalúe el estado de seguridad de la edificación.

Los presentes informes fueron entregados en su debida oportunidad a los funcionarios que en la zona de desastre estuvieron coordinando las acciones para la toma de las decisiones que por Ley corresponden.

Nota.- Mediante requerimiento del Director de Infraestructura (E), y autoridades de la Coordinación Zonal 4, se realizó la inspección técnica – y visual de los inmuebles ubicados al interior de la Provincia de Manabí que requieren ayuda Humanitaria a las zonas de desastre por el estado de excepción, con el fin de poder establecer el estado físico de las estructuras luego del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, ocurrido el día 16 de abril de 2016.


DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):


FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA) ¹
		SUMAN:	USD\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/04/2016	27/04/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:00	18:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CHEVROLET PEI-1511	Quito - Portoviejo	21/04/2016	20:00	22/04/2016	03:30
TERRESTRE	CHEVROLET PEI-1511	Portoviejo - Quito	27/04/2016	11:00	27/04/2016	18:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Arq. Edwin Flores CARGO: SERVIDOR PUBLICO 7	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, Encargado	NOMBRE: Ing. Marco Antonio Cazco Cazco CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS****No. 4802****ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA****1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2016-04-21 / **Hora** 16:00 **Hasta** 2016-04-27 / **Hora** 23:55**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE AYUDA HUMANITARIA A ZONAS DE
DESASTRE POR ESTADO DE EXCEPCIÓN**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2016-04-21**No. Comunicación** DECRETO No.1001**Lugar Origen** QUITO**Lugar Destino** NIVEL NACIONAL**Kilometraje Inicio****Kilometraje Fin****3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO**Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**Número de Cédula / Pasaporte** 1705520078**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1511**Marca / Modelo** CHEVROLET**Color** GRIS**Número Matrícula** A317122**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Econ. TATIANA SEGARRA**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA**Realizado Por** BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON**Fecha de Emisión** 2016-04-21

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
INFORME Nro. CAF-DI-22-2016

001

Quito 26 de Julio de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar las Solicitudes de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales, así como los Informes de Servicios Institucionales referentes a la comisión de servicios realizada por necesidad Institucional del MIES y la debida disposición del Director de Infraestructura se procedió con el traslado a la Provincia de Manabí por requerimiento de ayuda humanitaria y contingencia a las zonas de desastre por estado de excepción, a fin de establecer el estado físico de las estructuras de los bienes inmuebles del MIES en dicha Provincia en el periodo comprendido de 21 al 27 de Abril del año en curso, en la movilización en mención participaron los siguientes servidores:

- Arq. José Vallejo
- Arq. Edwin Flores
- Ing. Francisco Vergara
- Ing. Cesar Caluña


Los presentes formularios de solicitud de informe son remitidos en esta fecha una vez que se han tomado en cuenta los criterios impartidos en el curso de capacitación sobre la "Correcta Aplicación del Procedimiento para Solicitar la Emisión de Ordenes de Movilización a Territorio y Liquidación de Viáticos-su problemática y normativa" realizada el día 22 de Julio de 2016 en la cual se dio a conocer el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-0153 EL; Art. 4 de los Viáticos en donde se indica que las/los servidores públicos que tenga que desplazarse fuera del domicilio habitual de trabajo para cumplir tareas inherentes al desastre natural tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viatico dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidación de compras de bienes y prestación de servicios que justifique el reembolso total del valor percibido.

Por la atención que se sirva dar al presente.

Atentamente,



Arq. José Vallejo




Ing. Francisco Vergara



Arq. Edwin Flores



Ing. Cesar Caluña



Autorizado por:

Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona
Director de Infraestructura