022

FECHA IMPRESION: 12/4/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 1349 **Tipo Registro:** DEV

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA MIES CANCELADO

Monto:	320,00
IVA:	0,00
Sub Total:	320,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	320,00

Estado: APROBADO **Descripción:** TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS Y MANABÍ, VERIFICACIÓN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN CIBVs, DEL 20 AL 24-03-2017. MJ-BN.

Cuenta Monetaria No.: 3189446300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/04/2017	320,00	0,00
			Sub - Total	**320,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 320,00

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES TESORERÍA

22/12/2017

20 fojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
04 04 2017	1349	1335

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	661

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS Y MANABÍ, VERIFICACIÓN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN CIBVs, DEL 20 AL 24-03-2017. MJ-BN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA ABANGO

020

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	04	2017	1349	1335

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	661

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03	04	2017	1335	1335

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-CIBV-2017-0022-M	661

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO.- POR VIAJE A ESMERALDAS Y MANABÍ, VERIFICACIÓN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN CIBVs, DEL 20 AL 24-03-2017.

CUR 1349

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 33

DATOS GENERALES

Cédula No.	**1709431728**				*Cargo:*	ANALISTA	
Funcionario	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO				*Nivel:*	SERVIDOR PUBLICO 7	
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	20/03/2017	10h20	***Retorno:***	24/03/2017	16h30	***Ciudad:***	Esmeraldas-Manabí

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	80,00	4	320,00
Viático	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $			***320,00***

Residencia **NO** #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	**No. Comprob.Venta**	**Partida-Certif**	**Concepto**	***Monto***
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	**No. Comprob.Venta**	**Partida-Certif**	**Concepto**	***Monto***
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
			MOVILIZACION	0,00
		Total reembolso		**0,00**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				320,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	224,00	0,00
Valor sin Justificar		***30%***	96,00	0,00
Saldo de favor del funcionario				320,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**320,00**

5. OBSERVACIONES

No.	
1	**Se reconoce el 100% de conform,idad con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 153 del 27/06//2016 y el decreto 1338 del 12/03/2017.**
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 3 de abril de 2017

03 ABR 2017 12h00.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERIA:
DESCONCENTRADOS:
Favor atender requerimiento, conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES
FECHA: 03 ABR 2017

CUR 1335

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MIES-SDII-CIBV-2017-0082-M	19/03/2017

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	X		MOVILIZACIONES			SUBSISTENCIAS			ALIMENTACION		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	Servidor Profesional 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas,Rocafuerte,San Lorenzo Tululbí, Pedernales — ESMERALDAS MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV

FECHA SALIDA :	HORA SALIDA :	FECHA LLEGADA :	HORA LLEGADA :
20/03/2017	10:20	24/03/2017	16:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

Arq.Klever Torres Pilatuña

Bill Cuadros PEI-8001

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Verificación de trabajos de infraestructura ejecutados para la reparación del CIBV Montalvo y Rocafuerte en la provincia de Esmeraldas cantón Rocafuete

Verificación de trabajos de infraestructura ejecutados para la reparación del CIBV María Luisa en Pedernales

Revisión, evaluación y presupuesto de los trabajos de infraestructura a ejecutarse en el CIBV de Tululbí en Esmeraldas producidos por los sismos del mes de Diciembre

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA FECHA dd-mm-aaaa	SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mm-aaaa	LLEGADA HORA hh:mm
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEI-8001	Quito	Esmeraldas	20/03/2017	10:20	20/03/2017	16:25
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEI-8001	Esmeraldas	Manabí	22/03/2017	9:10	22/03/2017	12:00
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEI-8001	Manabí	Esmeraldas	23/03/2017	9:50	23/03/2017	13:05
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEI-8001	Esmeraldas	Quito	24/03/2017	10:15	24/03/2017	16:30

AUTORIZACION : En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección / Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA :
PICHINCHA	AHORROS	3189446300

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE:	FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
Arq.Klever R. Torres Pilatuña	Ing. Yandri Brunner Ardila
TECNICO INFRAESTRUCTURA	GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA REVISADO

Lcda. Lucy Jeneth López Bermeo

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

NOTA : Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social — Secretaría

Fecha: 29 MAR 2017 Hora: 13h00

Firma: Folio: 1381

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-SDII-CIBV-2017-0082-M	26/03/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA :
Klever Rolando Torres Pilatuña		Servidor Profesional 7
CIUDAD DE LA COMISION	PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Esmeraldas,Rocafuerte,San Lorenzo Tululbí, Pedernales	ESMERALDAS MANABÍ	GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Arq.Klever Torres Pilatuña

Bill Cuadros PEI-8001

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

FECHA:		lunes, 20 de marzo de 2017
LUGAR:		Quito,Rocafuerte,Esmeraldas
10:20	Salida de Quito	Oficinas MIES Centro Histórico.
16:25	Llegada a Rocafuerte	Para reunión con el Ing. Danilo Espín contratista de la obra de Rocafuerte.
18:55	Salida de Rocafuerte	Revisados, evaluados y medidos los rubros ejecutados que determinan que la obra se encuentra en un avance dl 95% y realizada la proyección en conjunto con el contratista que la obra requiere para culminar 8 días
19:00	Llegada a Esmeraldas	Para hospedaje
FECHA:		martes, 21 de marzo de 2017
LUGAR:		Rocafuerte, San Lorenzo Tululbí,Esmeraldas
9:30	Salida de Esmeraldas	Una vez solicitado el combustible para el vehículo y terminada la reunión con Segundo Bone solicitándole mobiliario para el CIBV terminado
10:15	Llegada a Rocafuerte	Con la finalidad de verificar el número de albañiles establecido con el contratista como compromiso para culminar la obra en ocho días
10:40	Salida de Rocafuerte	Recisado que los maestros se encuentren en los frentes solicitados como jardines, colocación de aluminio y vidrio, colocación de remates de cerámica
12:00	Llegada a San Lorenzo Tululbí	Reunión con la Ing. Eveling Ortiz para revisar las fallas por los sismos en el CIBV de Tululbí Nelson Estupiñan Bass
14:40	Salida de San Lorenzo Tululbí	Evaluado y medidos los rubros de infraestructura que son urgentes a realizarse en el CIBV
16:30	Llegada a Rocafuerte	Para determinar el avance de obra diario
17:00	Salida de Rocafuerte	Coordinado con el fiscalizador de SECOB los muebles que tiene que proporcionar el MIES
17:30	Llegada a Esmeraldas	Para hospedaje
FECHA:		miércoles, 22 de marzo de 2017
LUGAR:		Esmeraldas, Pedernales, Cojimíes
9:10	Salida de Esmeraldas	Una vez solicitado el combustible para el vehículo.
12:00	Llegada a Pedernales	Para reunión con la coordinadora del CIBV y el Administrador del contrato de SECOB y revisar los trabajos ejecutados y comprobación de sistemas de agua, luz, alcantarillado
17:45	Salida dePedernales	Evaluado que la obra esta terminada con observaciones como la falta de ventilación de la cubierta del patios central.
18:05	Llegada a Cojimíes	Para hospedaje.
FECHA:		jueves, 23 de marzo de 2017
LUGAR:		Cojimíes, Pedernales, Rocafuerte,Montalvo, Esmeraldas
8:00	Salida de Cojimíes	Para Pedernales
8:30	Llegada a Pedernales	Con la finalidad de realizar la capacitación a las parvularias del uso de la clave y alarmas del CIBV de María Luisa
9:50	Salida de Pedernales	No se pudo realizar la activación de alarmas por cuanto el sonido perturbaría a los niños/as que están en el CIBV en período de adaptación, la capacitación queda para el lunes 24 a las cinco de la tarde.
13:05	Llegada a Rocafuerte	Reunión con lel contratista Ing. Danilo Espín para revisar avances y cronograma de avance de obra
14:40	Salida de Rocafuerte	Con el Arq. Luis Valencia contratista de la obra de Montalvo (en vehículo particular, el vehículo MIES se trasladó a Esmeraldas a verificar con Segundo Bone la existencia de lavamanos con mueble para el CIBV)
14:50	Llegada a Montalvo	Para revisar la obras de reparaciones ejecutadas en el CIBV por las réplicas del terremoto
17:10	Salida de Montalvo	Evaluada y determinando que la obra se encuentra concluída y lista para la firma del Acta de entrega provisional

17:50	Llegada a Esmeraldas	Para hospedaje
FECHA: LUGAR:		viernes, 24 de marzo de 2017 Rocafuerte, Esmeraldas, Quito
7:20	Salida de Esmeraldas	Para Pedernales
8:00	Llegada a Rocafuerte	Revisión de ejecución de trabajos
8:30	Salida de Rocafuerte	Coordinando los trabajos según cronograma (culminación de trabajos de aluminio y vidrio, pintura cumplidos)
9:10	Llegada a Esmeraldas	Para avastecimiento de combustible
10:15	Salida de Esmeraldas	Para Quito
16:30	Llegada a Quito	Culmina comisión.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA:	No COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
Ampliación de Estado de Emergencia no se necesita presentar facturas por Comisión de Servicios en las cuales se ejecuten actividades inherentes al terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.			
		SUMAN	$ -

PRODUCTOS :

-Se ejecutó la revisión y medición de rubros ejecutados para reparar los CIBV con daños producidos por el terremoto .

-Presupuesto de obra ejecutados para ser pasados al Distrito San Lorenzo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	20/03/2017	24/03/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora	10:20	16:30	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEI-8001	Quito-Esmeraldas	20/03/2017	10:20	20/03/2017	16:25
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEI-8001	Esmeraldas-Manabí	22/03/2017	9:10	22/03/2017	12:00
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEI-8001	Manabí-Esmeraldas	23/03/2017	9:50	23/03/2017	13:05
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEI-8001	Esmeraldas-Quito	24/03/2017	10:15	24/03/2017	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Arq.Klever R. Torres Pilatuña TECNICO DE INFRAESTRUCTURA	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Ing. Yandri Brunner Ardila GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV	Leda.Lucy Janeth López Bermeo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
Construyendo juntos una vida de oportunidades

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2017-0082-M

Quito, D.M., 20 de marzo de 2017

PARA: Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN A LA PROVINCIA DE MANABÍ Y ESMERALDAS

De mi consideración:

Por medio de la presente delego a usted a la provincia de **Esmeraldas** con la finalidad de coordinar y evaluar el avance físico de las obra del CIBV Emblemático de Rocafuerte y el de Tulubí intervenido con fondos del Comité de Reconstrucción por motivo de los daños sufridos por los fuertes sismos del mes de diciembre, así también la coordinación de fin de obras de infraestructura del CIBV Emblemático de Pedernales en **Manabí.**

La presente delegación se cumplirá dese el lunes 20 hasta el viernes 24 de marzo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

kt

* Documento generado por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

GERENCIA DE CIBV EMBLEMÁTICOS

INFORME TÉCNICO

INTERVENCIÓN EN 3 CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA DE ESMERALDAS

1. OBJETIVO:

Verificar los trabajos de infraestructura ejecutados previo la Recepción Provisional en Montalvo y Rocafuerte en la provincia de Esmeraldas; el CIBV María Luisa en la ciudad de Pedernales en Manabí, así como evaluar las afectaciones del CIBV de Atención Directa Nelson Estupiñan Bass en Tululbí Esmeraldas por los sismos del mes de diciembre con la finalidad de contratar inmediatamente las obras de reparación con fondos del COMITÉ PARA LA RECONSTRUCCIÓN.

2. ANTECEDENTES

La zona Norte de Ecuador fue afectada el 16 de Abril del 2016 por un terremoto de magnitud 7.9, cuyo epicentro se dio en la ciudad de Pedernales, Cojimíes y afectó mayormente a las provincias de Manabí, Esmeraldas y en grado menor a Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Los Ríos.

Debido al terremoto se emite Decreto Ejecutivo 1001 el 17 de Abril con el cual se declara el estado de emergencia en las provincias arriba mencionadas y con decreto 1004 se autoriza la creación del Comité de Reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas.

En un primer momento el estado a través de sus Ministerios realizó una evaluación directa de las edificaciones estatales o particulares afectadas directamente en su infraestructura física y la prioridad de intervención en las mismas.

La evaluación de los inmuebles, no solo determinó las afectaciones inmediatas por el terremoto, sino permitió evaluar errores tanto de nivel constructivo como de cuidado de peligros inminentes.

En el mes de Diciembre del 2106 la provincia de Esmeraldas soportó los embates de varios sismos que causaron daños en edificaciones de la provincia y en los CIBV del MIES, sobre los cuales tiene competencia para su reparación la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral a través de la Gerencia de CIBV Emblemáticos

Las edificaciones de propiedad del MIES en la provincia de Esmeraldas que requerían atención, en este proceso que por cuanto sufrieron daños por el terremoto fueron los CIBV de Atención Directa de Montalvo 1 y la construcción del CIBV Emblemático de Rocafuerte.

El monto para ser utilizado en la intervención de los dos CIBV se ejecutó mediante la consecución de recursos del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas.

La presente Comisión tiene como objetivo la recepción de los trabajos realizados en los CIBV de la provincia de Esmeraldas como en el de la ciudad de Pedernales.

Mediante contratos de Menor Cuantía y de Culminación de Contrato se ejecutaron las contrataciones del CIBV de Montalvo con el Arq. Valencia ; el CIBV de Bocana con el Arq. Cifuentes y el de Rocafuerte con el Ing. Espín.

Los plazos contractuales culminaban a mediados del mes de marzo, razón por la cual se procede a la revisión, previa a la firma del acta de Recepción Provisional.

3. CIBV INTERVENIDOS -

3.1 CIBV MONTALVO 1

provincia: Esmeraldas
cantón: Rio Verde
parroquia: Montalvo
nombre : Montalvo 1

Estado Anterior :

- El cerramiento necesitaba ser reemplazado por la precariedad del mismo.
- Presentaba rotura del pavimento en las aceras.
- Piso exterior para ser usado como punto de encuentro en caso de emergencia se encontraba con fisuras y baches en la tierra.
- Cerramiento frontal colapsado.

Conclusión :

El contrato de reparación del CIBV se ha ejecutado, interviniendo en arreglo de fisuras de mampostería, pisos y reemplazo de cerramiento.

Informe gráfico :

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

4. CIBV EN PROCESO DE ADECUACIÓN

4.1 CIBV ROCAFUERTE

provincia: Esmeraldas
cantón: Rio Verde
parroquia: Rocafuerte

Estado Anterior :

- SECOB inició los trabajos de construcción y reparación por medio del Ing. Danilo Espín desde el 12 de Septiembre.
- El contratista en coordinación con SECOB procedió a derrocar la mampostería del acceso principal puesto que presentaba un desplome fuerte a causa del terremoto, lo cual impedía ser resanado por razones de estabilidad y seguridad.
- Se encontraba con el cerramiento posterior desplomado lo que llevó a su derrocamiento y a la colocación de un nuevo cerramiento, pero esta vez de tubos cuadrados.
- La cerámica del piso se encontraba con fisuras en el acceso y en la parte posterior de las aulas
- El 40 % de la mampostería presentaba fisuras, unas para reparar mediante enlucidos y otras que por fallas raves, procedía el derrocamiento

Conclusión :

La obra se encuentra concluida al 98% y será terminada en cinco días más, encontrándose dentro de ampliación de plazo contractual que se cumple el 29 de marzo.

Informe gráfico : **ANTES** **AHORA**



ANTES

AHORA

4.2. CIBV SUSANA BEJARANO DE LEON

provincia: Esmeraldas
cantón: San Lorenzo
parroquia: Tululbi
nombre : Nelson Estupiñan Bass

Estado Actual :

- Presenta fisuras en las paredes del baño de las aulas posteriores.
- Por la caída del cielo falso se produjo la rotura del lavamanos de niños
- Rotura y trizadura de la cubierta del patio central que produce filtraciones fuertes de agua lluvia hacia el patio central.
- Se han realizado trabajos emergentes en la cubierta como son colocar asfalúmen en las fisuras, sin embargo la solución no ha resultado efectiva.

Conclusión :

La reparación contemplará :

- Cambio de lavamanos e inodoro.
- Retiro de cubierta de policarbonato rota
- Reparación de fallas en el enlucido de la mampostería.
- Cambio de cubierta de patio cental

Recomendación de trabajos a ejecutarse :

- La semana del 27 de marzo se tendrá que enviar el presupuesto a la Dirección Distrital de San Lorenzo, con la finalidad de que se ejecute la contratación del constructor que ejecute los trabajos arriba mencionados.

Anexo Fotográfico :

Cubierta con fisuras



Cielo falso colapsado

Rotura de Lavamanos

4.2. CIBV MARIA LUISA

provincia: Manabí
cantón: Pedernales
parroquia: Pedernales

Estado Actual :

- El GAD ha ejecutado los trabajos de reparación de fisuras producidas por el terremoto del 16 de Abril.
- El CIBV se encuentra terminado al 100 % en lo que se refiere a la infraestructura física, se rehabilitó el cerramiento, cogida de fallas en mampostería, resane de trizaduras en pisos y completó la construcción.
- Se encuentran colocando los rincones de aprendizaje y material lúdico.
- Se está equipando el CIBV con lavadora secadora, refrigeradora y computadoras por parte del Distrito.

Conclusión :

Al estar terminada la parte de la infraestructura física por parte del SECOB, procede que el técnico de la Zonal 4, de manera conjunta con la Directora Distrital firmen el acta de uso como constancia de entrega del CIBV.

Recomendación de trabajos a ejecutarse :

- Se ha coordinado con el contratista y el Administrador de la obra de SECOB para que el día lunes 27 de marzo se proceda con la capacitación de las educadoras en el manejo del sistema de alarmas detectoras de humo y seguridad.

Anexo Fotográfico :

ANTES

AHORA

Arq. Klever Torres
TÉCNICO DE GERENCIA

CIBV | Gerencia de Proyecto Emblemático Centros Infantiles del Buen Vivir 2015 - 2016

001

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7039

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PEDERNALES

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-03-20 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-24 **Hora** 21:00

Motivo Transportar al arquitecto Klever Torres, Técnico de la Gerencia de Proyectos Emblemáticos, CIBV; con la finalidad de que realice la coordinación e inspección de los trabajos de infraestructura para culminar el CIBV de Rocafuerte en la provincia de Esmeraldas y de Pedernales en la provincia de Manabí.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17 **No. Comunicación** MIES-SDII-CIBV-2017-0078-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS - MANABI

Kilometraje Inicio 112762 **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1303545733 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI8001 **Marca / Modelo** MAZDA

Color AZUL **Número Matrícula** A4173312

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Yandri Gustavo Brunner Ardila **Cargo** GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Realizado Por RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY

Fecha de Emisión 2017-03-17 17:31

ADMINISTRATIVO

MIES CENTRO

SANTORINI

Carófilis Vasquez Olga Virginia

RUC: 1303100588001

Dirección.: Miraflores, Eloy Alfaro s/n

FACTURA SERIE 003- 001 00 0000825

AUT. SRI.: 1120353555 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

CLIENTE: KLEVER TORRES

RUC / C.I.: 1709431728 TELF: 0994443258

DIRECCIÓN: QUITO GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje por una noche del 22 de marzo	20	20

FORMA DE PAGO:

Efectivo		Tarj. Crédito/Débito	
Dinero Electrónico		Otros	

Son: Veintidos 40/100 Dolares

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	20 =
I.V.A. 12%	2 40
TOTAL $	22 40
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

F. Cliente F. Autorizada

Imp. "América" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 F Aut. 04 MARZO 2017 N° 801 al 900

CADUCA 04 JUNIO 2017 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Hotel ZULEMA INN

Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.
*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Dirección: Bolívar y Mejía

Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

FACTURA N°.001-001- 000009566

R.U.C.: 0501585780001

Aut: SRI 1120061575

Fecha: Esmeraldas 23 Marzo 2017 R.U.C./C.I.: 1709431728

Cliente: Klever Torres

Dirección: Quito

Teléfono: Guía de Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		15,18

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	17,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	15,18
SUB TOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUB TOTAL	15,18
IVA 12%	1,82
VALOR TOTAL	17,00

Descuento solidario 2%: $ 0,30

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001

Aut:7691/ IMP. 10/ENERO/2017 del 9101 al 9500 - VALIDO HASTA 10/ENERO/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

003

Hotel ZULEMA INN

Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig
Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.
*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

Aut: SRI 1120061575
R.U.C.: 0501585780001

FACTURA
Nº.001-001- 00009540

Dirección: Bolívar y Mejía
Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 22-MARZO-2017 R.U.C./C.I.: 1709431728

Cliente: KLEVER TORRES

Dirección: QUITO

Teléfono: Guía de Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
2	HOSPEDAJES, DIAS: 20 Y 21		
	MARZO 2017.		30,36

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	34,00
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	30,36
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	30,36
IVA 12%	3,64
VALOR TOTAL	34,00

Descuento solidario 2%: $ 0,67

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 10/ENERO/2017 del 9101 al 9600 - VALIDO HASTA 10/ENERO/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

001

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	33	30	01	17
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$8,000.00
56	00	002	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$9,000.00**
									TOTAL	

SON: NUEVE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. YANDRI GUSTAVO BRUNNER ARDILA ¿ GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS,CIBV. C.C.: ING. JUAN ALBERTO ORTIZ QUEVEDO - DIRECTOR DE PLANIFICACION E INVERSION C.C.: ING. MARIA FERNANDA ZURITA LEAL - DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR/REEMBOLSO PASAJES AL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE LOS/LAS SERVIDORES/AS DEL PROYECTO CIVB A TERRITORIO, PARA INAUGURACIONES Y CONSTATACIÓN FISICA DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SDII-CIBV-2017-0022-M DE 27/01/2017, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP MIES-2017. LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD OPERATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 30/01/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero