



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3601 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 143,95
IVA: 0,00
Sub Total: 143,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 143,95



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3189446300

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A MANABI Y
ESMERALDAS, REVISION DE MOBILIARIO EXISTENTE EN BODEGAS DE
COORDINACION ZONAL 4, DISTRIBUCION MOBILIARIO, REVISION
TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI, DEL 27 AL 29-06-2018.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/07/2018	143,95	0,00
Sub - Total				143,95	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
16/07/2018	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	999	999	9999	9999999999	143,95		
Retenciones									
NO SUJETO RETENCION IR							0,00		
IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero							0,00		

Total Deducciones: 0,00
Monto IVA: 0,00
Total Retenciones IVA: 0,00
Total Líquido Comprobante: 143,95

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 143,95



1- 28/07/18
19 hojas

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	07	2018	3601	3588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001	1960	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.95

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A MANABI Y ESMERALDAS, REVISION DE MOBILIARIO EXISTENTE EN BODEGAS DE COORDINACION ZONAL 4, DISTRIBUCION MOBILIARIO, REVISION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI, DEL 27 AL 29-06-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	07	2018	3601 3588
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001	1960

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	016 07 2018	3588	3588	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001	1960	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	143.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										143.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										143.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										143.95

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO, VIAJE A MANABI Y ESMERALDAS, REVISION DE MOBILIARIO EXISTENTE EN BODEGAS DE COORDINACION ZONAL 4, DISTRIBUCION MOBILIARIO, REVISION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI, DEL 27 AL 29-06-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Grupo de gasto: 73
Certificación N°: 131

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709431728				Cargo:	ANALISTA
Funcionario	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO				Nivel:	SP7
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora	Ciudad:
	27/06/2018	07h30	29/06/2018	17h10		Manabí-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Días	Monto a Pagar
Viático	80,00	2	160,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			160,00

Residencia **#N/A** #N/A **OCUPADO**

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
Total reembolso				0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	45,00
			ALIMENTACION	50,95
			MOVILIZACION	0,00
Total reembolso				95,95

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	95,95
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			143,95
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			143,95

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jimenez Piedra
Mirian Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVILO:	
PRESUPUESTO:	
CONTABILIDAD:	
TESORERIA:	
DESGARRE ENTRADOS:	

Favor atender requerimiento, conforme normativa.

[Signature]

DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIES

FECHA:



Ministerio
de **Inclusión**
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-SDII-CIBV-2018-0192-M	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/06/2018
--	---

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Profesional 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo, Rocafuerte, Coaque, Cojimies, Muisne, Esmeraldas. MANABÍ-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV	
FECHA SALIDA : 27/06/2018	HORA SALIDA : 7:30	FECHA LLEGADA : 29/06/2018	HORA LLEGADA : 17:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES :

Arq. Klever Torres Pilatuña
Bill Cuadros PEQ 192

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Revisión de mobiliario existente en la bodega de la Coordinación Zonal 4

Revisión de la distribución del mobiliario que se encontraba en las bodegas del Distrito Esmeraldas hacia el CDI "Esmeraldas 3"

Revisión técnica de la infraestructura de los CDI "Angel de Mi Guarda"; "Coaque"; "Susurro de Mar"; "Muisne"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA mm-aaaa	HORA dd- hh:mm	FECHA aaaa	HORA dd-mm- hh:mm
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEQ 192	Quito	Manabí	27/06/2018	7:30	27/06/2018	15:40
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEQ 192	Manabí	Esmeraldas	28/06/2018	13:30	28/06/2018	16:15
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEQ 192	Esmeraldas	Quito	29/06/2018	10:30	29/06/2018	17:10

AUTORIZACION : En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección / Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA : 3189446300
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE: Arq. Klever R. Torres Pilatuña TÉCNICO INFRAESTRUCTURA		FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Arq. Miguel García Torres GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL		NOTA : Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

10 JUL 2018
GHIS
15 HOJAS
15


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SDII-CIBV-2018-0192-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/07/2018
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR

Klever Rolando Torres Pilatuña

PUESTO QUE OCUPA :

Servidor Profesional 7

CIUDAD DE LA COMISION

PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Portoviejo, Rocafuerte, Coaque, Cojimíes, Muisne, Esmeraldas.

MANABÍ-ESMERALDAS
GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

 Arq. Klever Torres Pilatuña
Bill Cuadros PEQ 192

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

FECHA: miércoles, 27 de junio de 2018

LUGAR: Quito, Portoviejo, Manta

7:30 Salida de Quito Villaflores

15:40 Llegada a Portoviejo-oficinas Zonal 4- Reunión en oficinas de la Coordinación zonal con Paúl Vélez encargado de la distribución del mobiliario

16:15 Salida de oficinas Zonal 4 Revisado el mobiliario existente y marcado en las bodegas de la Zonal.

16:30 Llegada a CDI "Jorge Mendoza" Revisión de mobiliario con la Coordinadora del CDI Betsi Barbellini

17:00 Salida de Portoviejo Ejecutada la revisión en el CDI

17:30 Llegada a Manta Revisión de mobiliario en el CDI "Aroca Paz" con la analista encargada del mobiliario

18:30 Hospedaje Hotel Sol Naciente

FECHA: jueves, 28 de junio de 2018

LUGAR: Manta, Rocafuerte, Coaque, Cojimíes, Muisne, Atacames.

7:30 Salida de Manta Inicia labores

8:00 Llegada a Rocafuerte Revisión del CDI "Angel de Mi Guarda" con la coordinadora Srta. Mabel Moreira

8:35 Salida de Rocafuerte Revisando rubros a intervenir en la reparación y mantenimiento

11:20 Llegada a Coaque Revisión del CDI "Coaque" con la coordinadora Srta. Rosario Gutierrez

11:46 Salida de Coaque Revisando rubros a intervenir en la reparación y mantenimiento

12:25 Llegada a Cojimíes Revisión del CDI "Susuro de Mar" con la coordinadora Srta. Nelly Márquez

13:30 Salida de Cojimíes Revisando rubros a intervenir en la reparación y mantenimiento

16:15 Llegada a Muisne Revisión del CDI "Muisne" con la coordinadora Srta. Marlyn Bone

16:40 Salida de Muisne Revisando rubros a intervenir en la reparación y mantenimiento

18:10 Llegada a Atacames Hospedaje

FECHA: viernes, 29 de junio de 2018

LUGAR: Atacames, Esmeraldas, Quito

7:30 Salida de Atacames Inicio de labores

7:55 Llegada a Esmeraldas Reunión con la encargada de bienes del Distrito Sra. Johanna Moreno

10:30 Salida de Esmeraldas Coordinando las Actas de entrega de muebles que deberá enviar el Distrito a la Gerencia

17:10 Llegada a Quito Culmina comisión

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA:	No COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO
miércoles, 27 de junio de 2018	6120	alimentación	12
miércoles, 27 de junio de 2018	3405	alimentación	8
miércoles, 27 de junio de 2018	635	alimentación	8,96
jueves, 28 de junio de 2018	116-6-465206	alimentación	4
jueves, 28 de junio de 2018	19	alimentación	7,99
jueves, 28 de junio de 2018	1783	alimentación	10
miércoles, 27 de junio de 2018	15476	hospedaje Manta	25
viernes, 29 de junio de 2018	233	hospedaje Atacames	20
viernes, 29 de junio de 2018		peaje acordado con el señor conductor	1
viernes, 29 de junio de 2018		peaje acordado con el señor conductor	1

SUMAN \$ 97,95

PRODUCTOS :

-Se ejecutó la revisión de las infraestructuras de los CDI programados y elaboración de informe.

-Se verificó entrega de mobiliario en la ciudades de Portoviejo y Esmeraldas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27/06/2018	29/06/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora	7:30	17:10	

TRANSPORTE UTILIZADO


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEQ 192	Quito-Manabí	27/06/2018	7:30	27/06/2018	15:40
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEQ 192	Manabí-Esmeraldas	28/06/2018	13:30	28/06/2018	16:15
Terrestre Institucional	Bill Cuadros PEQ 192	Esmeraldas-Quito	29/06/2018	10:30	29/06/2018	17:10

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Arq. Klever R. Torres Pilatuña TECNICO DE INFRAESTRUCTURA	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Arq. Miguel García Torres GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV	 Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990017514001

FACTURA

No. 116-006-000465206

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806201801099001751400121160060004652060000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2018 01:15:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201801099001751400121160060004652060000000011

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dirección Sucursal: Roberto L. Cervantes y J. Montalv

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y KLEVER TORRES PILATU A

Identificación 1709431728

Fecha Emisión: 28/06/2018

Dirección: NA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
247048000	786210943071	1.00	COLA SEVEN 400 CC		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
264021000	786100013726	1.00	BIZCOCHO INGLESA 380 GR		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
277228001	786101250040	1.00	LECHE TONI 200 CC CHOCOLATE BO		0.71	0.00	0.00	0.01	0.70
277228003	786101250095	1.00	LECHE TONI 200 CC FRUTILLA BOT		0.71	0.00	0.00	0.01	0.70

Información Adicional

Local: 416 - ATACAMES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	3.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.58
TOTAL DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 12%	0.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Visita Técnica:	GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS	No 004
EVALUACIÓN DE CDI EMBLEMÁTICOS	Ubicación : Manabí y Esmeraldas	Fecha: 3-julio-2018

Antecedentes.-

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el responsable de la regulación de los servicios de Desarrollo Infantil Integral (DII) de niñas y niños de 12 a 36 meses.

La política pública de Desarrollo Infantil determina el cumplimiento de una norma técnica, articulada a una serie de protocolos y herramientas que permiten la implementación y funcionamiento de servicios de calidad para los niños/as y dentro de esto el correcto funcionamiento de las infraestructuras en las cuales se presenta los servicios de Desarrollo Infantil Integral, mediante el mantenimiento, reparación y rehabilitación de sus unidades de atención.

En este contexto la Gerencia de CDI Emblemáticos, gestionó dentro del proyecto 2018, presentado a SENPLADES, la consecución de recursos para las actividades de reparación, mantenimiento y rehabilitación de los CDI de atención Directa.

Con memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-192-M del 27 de junio, se delega para la revisión de los CDI Emblemáticos de Manabí y Esmeraldas.

Los CDI revisado han sido contemplados para su intervención de reparación y mantenimiento en el presente año, por lo cual son evaluados para la actualización de las reparaciones observadas y actualizar el presupuesto de obra, de ser el caso.

De igual manera a la par de hacer las evaluaciones de los CDI se continúa dando ejecución a la disposición de la Sra. Ministra de coordinar la distribución del mobiliario embodegado en la ciudad de Esmeraldas y Portoviejo

Objetivo de visita a territorio.-

- Evaluación de las infraestructuras de los CDI de Rocafuerte, Coaque, Pedernales, Cojimies y Muisne.
- Coordinación de distribución de mobiliario adquirido por la Gerencia de CDI Emblemáticos, desde las bodegas de la Dirección Distrital de Esmeraldas hacia el CDI Esmeraldas 3

CDI: Ángel de Mi Guarda	UBICACIÓN: Zona: 4 Provincia: Manabí Ciudad : Rocafuerte Capacidad CDI : 100 niños/as	 Fecha: 2018-julio-2
--	--	--

1. Ubicación.-

El CDI se encuentra ubicado en el centro de la población de Rocafuerte, en las coordenadas 561351.00 m E; 9898170.00 m S, tiene una cobertura de 100 niños/as.




2. Desarrollo de la inspección.-

El CDI se encuentra afectado por la falta de mantenimiento de los daños producidos por el terremoto del 2016 y sus réplicas, tiene impermeabilización en la losa de cubierta y cubierta en el patio central.

Entre las principales fallas que se han podido observar, se anotan las siguientes:


Fisuras en mampostería.

Se producen mayoritariamente en las paredes laterales de cerramiento, han sido producidas sobre todo por las réplicas del terremoto del 2016, no son muy profundas, salvo las del cerramiento posterior y frontal, que deberán ser intervenidas con sujeciones de hierro fi 8mm.





Daños por filtraciones de agua lluvia.

En la losa de cubierta se han producido pequeñas fisuras tanto en el material impermeabilizante como en el hormigón, lo que ha ocasionado el paso de agua lluvia con daños de rotura y caída del cielo falso.



Daños por falta de mantenimiento.

Se requiere ejecutar, como parte del mantenimiento anual, la pintura del CDI tanto interna como externa, ésta última deberá ser ejecutada con pintura esmalte.



CDI: Coaque	UBICACIÓN: Zona: 4 Provincia: Manabí Ciudad: Coaque Capacidad CDI : 60 niños/as	 Fecha: 2018-julio-2
----------------------------------	--	--

1. Ubicación.-

El CDI se encuentra ubicado en el perímetro de la población de Coaque, junto a una plantación de plátanos, posee un acceso adoquinado, se encuentra en las coordenadas 601879.00 m E; 898.00 m N, tiene una cobertura de 60 niños/as.

2. Desarrollo de la inspección.-


El CDI ha sido entregado recientemente por parte del SECOB hacia el MIES mediante la firma del Acta de Entrega de Bien Público, posee cubierta en el patio central y está compuesto por tres salones de aprendizaje, al ser recientemente recibido, no presenta mayores inconvenientes, salvo los propios del mantenimiento preventivo anual:

Daño en mobiliario

El no haber ejecutado la limpieza y colocación de aceite en las bisagras de los muebles bajos de los baños ha producido la oxidación de las mismas y daños en el aglomerado que las sujeta.




En los lavamanos, de igual manera no se han ajustado los tubos de desagüe, que por múltiples circunstancias tienden a moverse y producen goteo de agua, que de igual manera daña el aglomerado.

Este tipo de mantenimiento preventivo es responsabilidad de la Coordinadora y su gestión con ayuda de los padres de familia.




Limpieza y corte de césped.

En las áreas verdes del CDI se puede observar una falta de mantenimiento en la limpieza y en el corte del césped, así como el cuidado o implementación de las plantas ornamentales, que se contempla en el diseño original, en el acceso principal y jardín frontal.



Observaciones Cubierta

El diseño de la cubierta, en forma de domo, estructuralmente es el más económico y requiere una estructura menos pesada, por lo cual transforma en un lugar seguro al patio central en caso de sismo, esta estructura es la que se debe tomar como ejemplo para utilizar en otros CDI que requieran ser cubiertos.



Planta de tratamiento de Agua Potable

Se encuentra sin ser utilizada y no se ha realizado el mantenimiento que requiere cada seis meses

CDI: Susurro de Mar	UBICACIÓN: Zona: 4 Provincia : Manabí Ciudad : Cojimíes	 Fecha: 2018-julio-2
--	---	--

1. Ubicación.-




El CDI se encuentra ubicado al ingreso de la población de Cojimíes, cercano al patio de comidas turístico y el predio formaba parte de la actual Escuela del Milenio, se encuentra en las coordenadas 606776.00 m E; 40086.00 m N, tiene una cobertura de 100 niños/as, su infraestructura está compuesta por cinco salones de aprendizaje.

2. Desarrollo de la inspección.-

El CDI luego del terremoto del 2016 no sufrió daños, salvo una ligera fisura en la rampa del acceso frontal, las réplicas del terremoto y la falta de mantenimiento preventivo han provocado un deterioro acelerado, daños que se mencionan a continuación:




Pintura interior y exterior

El CDI presenta desprendimiento de la pintura, manchas en las paredes y decoloración de la pintura de color, el CDI fue pintado hace cuatro años como parte del contrato original.




Humedad

La falta de tratamiento de fisuras en la impermeabilización de la cubierta ha producido filtraciones o salpicaduras de agua lluvia hacia las paredes interiores. La humedad ha llevado al desprendimiento del cielo falso en ciertos sectores del CDI.



Mantenimiento recurrente

La falta de mantenimiento de limpieza de jardines y arreglo de trabajos menores como colocación de tapas de inodoro, limpieza de domo y losa de cubierta.



CDI: Muisne	UBICACIÓN: Zona : 1 Provincia : Esmeraldas Ciudad : Muisne	 Fecha: 2018-julio-2
----------------------------------	--	--

1. Ubicación.-

El CDI se encuentra ubicado en el reasentamiento denominado Nueva Muisne, 2 km antes de llegar a la ciudad del mismo nombre, es parte de un conjunto habitacional, al cual le complementan edificaciones de Subcentro de Salud, UPC y escuela del Milenio. Posee un ingreso asfaltado con aceras y bordillos del lado de la urbanización.



2. Desarrollo de la inspección.-

El CDI se encuentra en proceso de Recepción Definitiva por cuanto, a pesar de estar en funcionamiento, no se puede recibir por ser parte del contrato de las viviendas, UPC y Subcentro de salud. El mantenimiento hasta ahora lo ha realizado la empresa constructora.

Hay trabajos que no estaban contemplados en el contrato original y que deberán ser ejecutados por el MIES una vez se firme el Acta de Entrega de Bien Público


Mantenimiento recurrente

El corte de césped y arreglo de plantas ornamentales son trabajos que se deben ejecutar cada veinte días de manera conjunta con la colaboración de los padres de familia, la falta de tratamiento de las áreas verdes genera una mala imagen




Trabajos complementarios


El mesón de la cocina y de los cambiadores de pañales no contemplaba el recubrimiento, por lo cual uno de los trabajos complementarios será colocar cerámica u otro material que sea de fácil limpieza.



Humedad

Las tomas para la lavadora y secadora no se encuentran juntas sino en paredes diferentes, lo cual genera que la secadora sea conectada frente a la lavadora



<p>Distribución de mobiliario en CDI:</p> <p>Esmeraldas 3</p>	<p>UBICACIÓN:</p> <p>Zona : 1 y 4 Provincia : Esmeraldas ; Manabí Ciudad : Esmeraldas y Portoviejo</p>	 <p>Fecha: 2018-julio-2</p>
--	---	--

1. Antecedentes.-


Por disposición de la Sra. Ministra, la Gerencia de CDI Emblemáticos ha procedido a coordinar la distribución del mobiliario para los CDI que se encuentra embodegado en la zona 1 y en la zona 4, específicamente en las ciudades de Esmeraldas y Portoviejo.

a. Portoviejo.-



El mobiliario para los CDI Emblemáticos ha sido clasificado en la bodega, según el CDI al cual será trasladado, se han marcado en los muebles el nombre del CDI, el traslado, por falta de vehículos no ha sido trasladado inmediatamente, se lo realizará según este la disponibilidad del transporte.


Las coordinadoras de los CDI a los cuales se trasladará el mobiliario se acercarán a la Zonal para la firma del acta de custodias de los bienes.

Bodega cubierta




Seguridad de la Bodega






a. Esmeraldas.-

El mobiliario para los CDI Emblemáticos ha sido enviado hacia el CDI "Esmeraldas 3" y el remanente se mantendrá reservado para implementarle en el CDI "Plaza Monzón" conforme se había coordinado la semana pasada.



Muebles antiguos

Mobiliario nuevo



Informe realizado por :
ARQ. KLEVER TORRES
GERENCIA DE CIBV EMBLEMÁTICOS



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8965

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-06-29 Hora 01:00 Hasta 2018-06-29 Hora 23:55
Motivo movilizar al funcionario Arq. Klever Torres los días 27-28-29 a la provincia de Esmeraldas y Manabí

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-27 No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2018-0191-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino ESMERALDAS - MANABÍ
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CUADROS CASTRO JANIO BILL Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1303545733 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0192 Marca / Modelo CHEVROLET
Color BLANCO Número Matricula A2091562

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCÍA Cargo GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-06-28 14:24



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0192-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2018

PARA: Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

ASUNTO: Delegación

De mi consideración:

Por medio de la presente, delego a usted para que se traslade a las provincias de Manabí y Esmeraldas los días miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de junio del presente, para que realice la inspección técnica de los CDI ubicados en estas provincias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Miguel Fernando García Torres
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL FERNANDO
GARCIA TORRES**