

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5728 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 219,33
 IVA: 0,00
 Sub Total: 219,33
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 219,33



Estado: APROBADO

Descripción:

TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A
 CARCHI-ESMERALDAS, APOYO TECNICO EN EL PLAN FRONTERA,
 INSPECCION TECNICA Y REVISION MOBILIARIO, DEL 02 AL 05-10-2018.
 CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3189446300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI


Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/11/2018	219,33	0,00
Sub - Total				219,33	0,00

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
30/10/2018	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	999	999	9999	9999999999	219,33		
Retenciones									
		NO SUJETO RETENCION IR					0,00		
		IVA 0% - Adquisiciones locales de servicios IVA cero					0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Líquido Comprobante: 219,33

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------



Monto Líquido: 219,33

30/30 M

22 folios

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 010 2018	5728	5611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001	3068

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.33

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A CARCHI-ESMERALDAS, APOYO TECNICO EN EL PLAN FRONTERA, INSPECCION TECNICA Y REVISION MOBILIARIO, DEL 02 AL 05-10-2018. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

028

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	010	2018	5728	5611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2018-280-9999-00002-001		3068

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO				

DEDUCCIONES

199	NO SUJETO RETENCION IR	0.00
TOTAL DEDUCCIONES		0.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	025 010 2018	5611		5611
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2018-280-9999-00002-001	3068	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	219.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										219.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										219.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										219.33

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO.- VIAJE A CARCHI-ESMERALDAS, APOYO TECNICO EN EL PLAN FRONTERA, INSPECCION TECNICA Y REVISION MOBILIARIO, DEL 02 AL 05-10-2018.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gr. # 5617
026



DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:
Certificación N°: 131

DATOS GENERALES

Cédula No.	1709431728	Cargo:	
Funcionario	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO	Nivel:	SP7
Salida:	Fecha: 02/10/2018 Hora: 07H30	Retorno:	Fecha: 05/10/2018 Hora: 14H50 Ciudad: Carchi-Esmeraldas

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	3	240,00
Viático	40,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			240,00

Residencia: #N/A #N/A OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
			Total reembolso	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	68,41
			ALIMENTACION	78,92
			MOVILIZACION	0,00
			Total reembolso	147,33

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	147,33
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			219,33
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			219,33

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	

5. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
Miriam Jiménez Piedra
Miriam Jiménez Piedra
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 24 de octubre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:

PRESUPUESTO:

CONTABILIDAD:

TESORERIA:

DESCONCENTRADOS:

Favor atender presupuesto conforme normativa.

[Firma]

DIRECCIÓN FINANCIERA/MIES
FECHA: 24 OCT 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría

Fecha: 23 OCT 2018 Hora: 12h27

Firma: Alvar No. Trámite: 1024

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 Secretaría

Fecha: 19 OCT 2018 Hora: 12h27

Firma: Alvar No. Trámite: 9060 126

025

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **MIES-SDII-CIBV-2018-0312-M**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **26/09/2018**

SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR:

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACION	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR: **TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO**

PUESTO QUE OCUPA: **Servidor Profesional 7**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Tulcán, Mataje, San Lorenzo, Bocana de Lagarto, Esmeraldas, Atacames. CARCHI,ESMERALDAS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV**

FECHA SALIDA: **02/10/2018** HORA SALIDA: **7:30**

FECHA LLEGADA: **05/10/2018** HORA LLEGADA: **14:50**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Arq. Klever Torres Pilatuña
 Xavier Cruz RAE 609

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Apoyo técnico en el Plan Frontera

Inspección técnica de 1 CDI en la provincia de Carchi y dos en la provincia de Esmeraldas

Revisión del mobiliario para los CDI existente en las bodegas del San Lorenzo y Esmeraldas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE/CONDUCTOR	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
				FECHA mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Institucional	Xavier Cruz RAE 609	Quito	Carchi	02/10/2018	7:30	02/10/2018	13:15
Terrestre Institucional	Xavier Cruz RAE 609	Carchi	Esmeraldas	03/10/2018	9:00	03/10/2018	15:30
Terrestre Institucional	Xavier Cruz RAE 609	Esmeraldas	Quito	05/10/2018	9:00	05/10/2018	14:50

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencia, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección / Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueron justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **3189446300**

FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

Arq. Klever R. Torres Pilatuña **TECNICO INFRAESTRUCTURA**

Arq. Miguel García Torres **GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FIRMA REVISADO

[Firma]

Juan Pablo Bustamante
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
 Secretaría

Fecha: 23 OCT 2018 Hora: 12h27

Firma: Alvar No. Trámite: 1024

17


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MIES-SDII-CIBV-2018-0312-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/10/2018
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O SERVIDOR

Klever Rolando Torres Pilatuña

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Profesional 7

CIUDAD DE LA COMISION

PROVINCIA DE LA COMISION

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Tulcán, Mataje, San Lorenzo, Bocana de Lagarto, Esmeraldas, Atacames.

CARCHI,ESMERALDAS

GERENCIA PROYECTO EMBLEMATICO CIBV

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:

Arq.Klever Torres Pilatuña

Xavier Cruz RAE 609

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:

FECHA: martes, 02 de octubre de 2018

LUGAR: Quito, Tulcán.

7:30	Salida de Quito	Punto de encuentro La Villaflora
13:15	Llegada a Tulcán	Reunión en la Dirección Distrital de Tulcán para coordinar la revisión del CDI "Sara Espíndola"
14:00	Llegada al CDI	Inicia evaluación del CDI "Sara Espíndola"
18:00	Salida del CDI	Una vez revisada y evaluada la infraestructura para ejecutar el presupuesto de intervención.
19:00	Oficina Hotel "Lumar"	Para elaboración de presupuesto del CDI
22:00	Oficina Hotel "Lumar"	Culminación y envío de presupuesto a la DNI
FECHA:	miércoles, 03 de octubre de 2018	
LUGAR:	Tulcán, Bocana de Lagarto, Atacames	
8:00	Oficinas D.D.Tulcán	Reunión para informar trabajo realizado en el CDI.
9:00	Salida de Tulcán	Culminado el objetivo de la inspección en Tulcán
15:30	Llegada a Bocana de Lagarto	Para iniciar revisión del CDI "Bocana de Lagarto"
16:50	Salida de Bocana de Lagarto	Revisando rubros a intervenir en la reparación y mantenimiento
19:00	Hospedaje	Hotel "Puerto Manglar"
FECHA:	jueves, 04 de octubre de 2018	
LUGAR:	Atacames, Esmeraldas, Mataje, San Lorenzo.	
6:30	Salida de Atacames	Hotel "Puerto Manglar"
7:30	Llegada a Esmeraldas	Punto de encuentro con compañero conductor MIES
9:00	Salida de Esmeraldas	Para iniciar y recorrido
11:30	Llegada a San Lorenzo	Para llevar al Director Distrital de San Lorenzo Sr. Alfredo Plaza
11:40	Salida de San Lorenzo	Coordinado la logística y pases para ingresar a MATAJE
12:15	Llegada a Mataje	Para iniciar revisión de CDI "Sueñito de Infancia"
13:25	Salida de Mataje	Una vez revisada y evaluada la infraestructura para ejecutar el presupuesto de intervención.
13:55	Llegada a San Lorenzo	Para revisión de mobiliario adquirido para los CDI Emblemáticos
15:50	Salida de San Lorenzo	Revisada la existencia de mobiliario que deberá ser repartido
18:00	Llegada a Esmeraldas	Hotel "Barracón"
FECHA:	viernes, 05 de octubre de 2018	
LUGAR:	Esmeraldas, Quito.	
8:00	Oficinas Dirección Dsritral	Reunión para verificar mobiliario para CDI a rehabilitarse.

9:00	Salida de Esmeraldas	Culminada la reunión, verificando que el mobiliario se encuentra en buen estado, embodegado y separado.				
14:50	Llegada a Quito	Culmina comisión				
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):						
FECHA:	No COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO			
martes, 02 de octubre de 2018	138	alimentación	7,84	✓		
martes, 02 de octubre de 2018	31	alimentación	7,0	✓		
martes, 02 de octubre de 2018	11435	alimentación	2,5	✓		
martes, 02 de octubre de 2018	5236	alimentación	10,0	✓		
miércoles, 03 de octubre de 2018	1476	alimentación	14,0	✓		
miércoles, 03 de octubre de 2018	6764	alimentación	3,08	✓		
miércoles, 03 de octubre de 2018	32	alimentación	5,0	✓		
miércoles, 03 de octubre de 2018	2426	alimentación	8,5	✓		
jueves, 04 de octubre de 2018	2723	alimentación	9,0	✓		
jueves, 04 de octubre de 2018	1860	alimentación	12,0	✓		
martes, 02 de octubre de 2018	46276	hospedaje	23,4	✓		
jueves, 04 de octubre de 2018	332	hospedaje	20,0	✓		
viernes, 05 de octubre de 2018	19032	hospedaje	25,0	✓		
			SUMAN	\$	147,33	
PRODUCTOS :						
-Se ejecutó la revisión de las infraestructuras de los CDI programados y elaboración de informe.						
-Se verificó la existencis de mobiliario en la ciudad de San Lorenzo y Esmeraldas						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	02/10/2018	05/10/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
Hora	7:30	14:50				
TRANSPORTE UTILIZADO						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	TRANSPORTE / CONDUCTOR	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh-mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh-mm
Terrestre Institucional	Xavier Cruz RAE 609	Quito-Carchi	02/10/2018	7:30	02/10/2018	13:15
Terrestre Institucional	Xavier Cruz RAE 609	Carchi-Esmeraldas	03/10/2018	9:00	03/10/2018	15:30
Terrestre Institucional	Xavier Cruz RAE 609	Esmeraldas-Quito	05/10/2018	9:00	05/10/2018	14:50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Arq. Klever R. Torres Pilatuña TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA			El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Arq. Miguel García Torres GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO CIBV			 Juan Pablo Bustamante SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL			

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO "RISE"
Aroma de Café CAFETERIA
 OBANDO BETANCOURT MAYRA GABRIELA RUC. 0401536693001
 Ser. # 002-001-000000031
 MONTA AUTORIZADO POR TRANSACCION: 002-001-000000031
 -Actividades de restaurantes hasta \$850.0
 Dir.: Sucre y Pichincha (Barrio Central)
 Teléfono Dom.: 062 987 016 Cel.: 0959 863 755
 Tulcán - Ecuador
 Documento Categorizado: SI
 AUT. SRI.: 1122909001
 Cliente: Klexer Torres RUC./C.I.: 1709431728
 Fecha: 02/10/2018 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación	7,00	7,00
			
CLIENTE: <u>[Signature]</u> FIRMA AUTORIZADA: <u>[Signature]</u>		TOTAL USD	7,00

Original - Adquiriente
Copia - Emisor

Imprenta "Publicgraficas" Irua Nazate Jairo Armando RUC. 0400995577001 Aut. 2893
 Fecha Impresión: 06/Junio/2018 del 000000001 al 000000100 Caduca 06/Junio/2019

RESTAURANTE - CAFETERIA
 Campaña Mesías Luis Fernanda
 SERVICIO DE CAFETERIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR.
 FACTURA 001-001-000
 RUC. 1802526291001
 Direc. Matriz y Establecimiento:
 Sucre entre Pichincha y Rocafuerte
 Cel. 0967281706 Fijo: 062987-138
 Email: restaurante_lumar@hotmail.com
 TULCAN - ECUADOR
 CALIFICACIÓN ARTESANAL NÚMERO 041394
 AUT. S.R.I 1123106988
 Fecha: 2-10-2018 RUC./C.I. 1709431728
 Cliente: Klexer Torres
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		2,50
FORMA DE PAGO: <u>[Signature]</u> EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS		FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA	Sub Total USD 2,50 Tarifa 0 % Tarifa 12 % IVA 12 % TOTAL USD. 2,50

RESTAURANTE LUMAR
 RUC: 1802526291001
CANCELADO
 TELF: 062987138 / CEL: 0967281706

Imprenta CULTURA Orbe Guzmán Eduardo Ramiro RUC. 0400593380001 Aut. SRI. 1807
 Del 9001 al 12000 Fecha Aut. de Imp. 11/Julio/2018 CADUCA 11/JULIO/2019
 ORIGINAL - ADQUIRENTE
 COPIA - EMISOR

PICANTERIA KATY
 SANI TIXILIMA CLEMENCIA CATALINA
 MATRIZ Y ESTABLECIMIENTO:
 12 DE DICIEMBRE PANAMERICANA NORTE
 TELF.: 0982 517648
 ANTONIO ANTE - ECUADOR SERIE 001-001-

FACTURA
 RUC: 1001093713001
 AUT. SRI: 1122761537
 0000138

Señor: Klexer Torres Telf.:
 RUC/C.I.: 1709431728 Fecha: 2/10/2018
 Dir.: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Alimentación		7
FORMA DE PAGO: <u>[Signature]</u> EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO/DÉBITO OTROS		Subtotal 7 0% IVA 12% IVA 0,84 TOTAL 7,84	

Original - Adquiriente
Copia - Emisor

Sal y Canela
 RESTAURANTE
CADENA NOGUERA ROSA EDITH
 DIRECCION: Calle Sucre 6-017 y 10 de Agosto
 Telf.: (06) 2987987 * TULCAN - ECUADOR

FACTURA
 Serie 001 - 001
 000005236
 AUT. SRI. 1123416010
 RUC. 0400954269001

CLIENTE: Klexer Torres
 DIRECCION: Quito
 RUC.: 1709431728 FECHA: 02/10/2018

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	8,93	8,93
FORMA DE PAGO: <u>[Signature]</u> EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE DEBITO o CREDITO OTROS		SUB-TOTAL 8,93 Servicio % IVA 0 % IVA 12 % 1,07	TOTAL 10,00

IMPRESORA EDITAR * Vaca Portilla Edison Mauricio - RUC. 0401148465001 - Aut. No. 13794
 Fecha de Imp. 05/SEPTIEMBRE/2018 del 005101 al 006100 - CADUCA: 05/SEPTIEMBRE/2019
 ORIGINAL - Adquirente / COPIA - Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



hotel LUMAR
Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección:
Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1123057023

SERIE 002-001-00

FACTURA Nº 0046276

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

019

Nombre: KLEVER TORRES				Dirección: Quito			
C. de C. 1709431728		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida	
Fecha de Emisión: 2-10-2018		Nº de Personas 1		2	10	2018	3
				Día	Mes	Año	Día
101	1						20,90
 RUC: 0400825279001 HOTEL LUMAR CANCELADO							
FORMAS DE PAGO							Sub-Total \$ 20,90
Efectivo		OBSERVACIONES:					Tarifa 0% \$
Dinero electrónico							Tarifa 12% \$
Tarjetas débito/ crédito	<input checked="" type="checkbox"/>						IVA 12% \$ 2,51
Otros							TOTAL \$ 23,41
Recepcionista				El Huésped			
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 04/ JULIO / 2018 - Del 045701 al 047700 - CADUCA: 04 / JULIO / 2019

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		2,75
TOTAL			3,08

FORMA DE PAGO	4
Tarifa	
Impuestos	
Tarifa de Chela / Chals	
Other	
FIRMA CLIENTE	
FIRMA AUTORIZADA	

IMPRESA "TULCAN" - TRUJILLO TUPAC AMARU ALFONSO - RUC: 040038817001
AUTORIZACIÓN: 7802 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09/FEBRERO/2019 - DEL 000251 AL 000650
FECHA DE CADUCIDAD: 09/FEBRERO/2019

ORIGINAL - Adquirente - Copia - Emisor

Señor: **Kleber Torres**
Fecha: **2018-10-3** / c.c./RUC: **1709431728**
Dirección: Calle Olmedo s/n y 10 de Agosto
Telf.: 062984872 Cel.: 0994533941 / Tulcán - Ecuador
RIVAS RAMIREZ KAROL ANDREA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
RUC: 0401065917001
SERIE 002 - 001
FACTURA
Nº **0006764**
AUT. SRI: 1122270178

HOTEL "BARRACÓN"
 Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles
 Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte
 Teléfono: 06 2725 - 216 / 0991 649 737
 Email: hotelbarracon@hotmail.com
 Esmeraldas - Ecuador
 Autorización: 1123433608

Ruc. 0800497281001
FACTURA
 No Obligado a Llevar Contabilidad
 001 - 001 - 00
Nº 0019032

Fecha: 5-10-2018 C.I.: 1709431728
 Sr. (es): KLEVER TORRES
 Dirección: QUITO Telf: _____

Ingreso:	Día	<u>4</u>	Mes	<u>10</u>	Año	<u>2018</u>	No. Habit: <u>201</u>
Salida:	Día	<u>5</u>	Mes	<u>10</u>	Año	<u>2018</u>	No. Prns: <u>1</u>
DÍA							VALOR
ALOJAMIENTO							<u>22.32</u>
ALIMENTACIÓN							
LAVANDERÍA							
VIVIENDA							
OTROS							

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO

[Firma]
 Recibí Conforme

[Firma]
 Firma Autorizada

Sub-Total \$ 22.32
 IVA 0%
 IVA 12% 2.68
 VALOR TOTAL \$ 25.00



Visita Técnica		No 008
EVALUACIÓN DE CDI DIRECTOS	GERENCIA DE CDI EMBLEMÁTICOS	Fecha: 9- octubre -2018
	Ubicación : Carchi y Esmeraldas	

Antecedentes.-

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es el responsable de la regulación de los servicios de Desarrollo Infantil Integral (DII) de niñas y niños de 12 a 36 meses.

En consecuencia a los últimos acontecimiento sociales suscitados en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, se crea el denominado "Plan Integral de Intervención en Frontera Norte" con el objetivo de promover el ejercicio de derechos a través de la ampliación y mejoramiento de los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en las provincias mencionadas, Proyecto que tendrá un financiamiento anual superior a los 3 millones 800 mil dólares.

El Plan contempla ampliar y mejorar los servicios del ciclo de vida: atención al adulto mayor, desarrollo infantil, discapacidad y protección especial. Además, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad de Juntas Cantonales de Protección de derechos en 13 cantones de primera línea de la frontera norte: Tulcán, Espejo, Mira, Montufar, San Pedro de Huaca, Eloy Alfaro, San Lorenzo, Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Sucumbíos, Cáscales y Cuyabeno.

En este contexto, dentro de la política pública de Desarrollo Infantil que determina el cumplimiento de una norma técnica, articulada a una serie de protocolos y herramientas que permiten la implementación y funcionamiento de servicios de calidad para los niños/as y dentro de esto el correcto funcionamiento de las infraestructuras en las cuales se presenta los servicios de Desarrollo Infantil Integral, mediante el mantenimiento, reparación y rehabilitación de sus unidades de atención.


Con memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-312-M del 26 de septiembre, se delega para la revisión de los CDI de Atención Directa de las provincias de Carchi y Esmeraldas.

Los CDI revisado han sido contemplados para su intervención de reparación y mantenimiento en el presente año, por lo cual son evaluados para la actualización de las reparaciones observadas y actualizar el presupuesto de obra, de ser el caso.

De igual manera a la par de hacer las evaluaciones de los CDI se continúa dando ejecución a la disposición de la Sra. Ministra de coordinar la distribución del mobiliario embodegado en la ciudad de San Lorenzo

Objetivo de visita a territorio.-

- Evaluación de las infraestructuras de los CDI de la ciudad de Tulcán, Lagarto y Mataje
- Verificación del estado y existencia del mobiliario adquirido por la Gerencia de CDI Emblemáticos, existente en las bodegas de la Dirección Distrital de San Lorenzo.

CDI: Sara Espíndola	UBICACIÓN: Zona:1 Provincia: Carchi Ciudad : Tulcán Capacidad CDI : 100 niños/as	 Fecha: 2018-octubre-8
--	---	--

1. Ubicación.-

El CDI se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Tulcán, en las coordenadas 196863.00 m E; 89792.00 m N, tiene una cobertura de 110 niños/as.

2. Inspección Técnica .-

El CDI presenta un diseño similar a los CDI implantados hace treinta años, con un área central que cumple las funciones de patio, con aulas y área administrativa a rededor del mismo.

Se procede a la revisión de los arreglos menores que pueden darse como mantenimiento, por cuanto hay que tomar en cuenta que el CDI tendrá que ser intervenido de manera integral, así planificado por la Gerencia de CDI, en el próximo año.

Entre las principales intervenciones para el mantenimiento se han podido observar y se anotan las siguientes:


Hall Principal.

Filtraciones de agua lluvia.- Se tiene filtración de agua lluvia en al hall de acceso hacia el CDI, la misma se manifiesta en el flujo de agua por la mocheta de ladrillo que se encuentra en la segunda puerta, luego del acceso principal.

La filtración, se puede determinar, que se produce por la convergencia de las cubiertas en un canalón de agua lluvia, el mismo que no puede evacuar el agua por tener un solo bajante.



Piso no adecuado.- en la parte externa del hall principal se tiene colocado, como revestimiento de piso, un mosaico de cerámicas de textura lisa, lo cual al momento de las lluvias se vuelve peligroso para el tránsito de los usuarios por lo resbaladizo.



Salones de aprendizaje.

Iluminación y relaciones con el entorno.-Las relaciones visuales, en el patio central entre los salones de aprendizaje, las áreas administrativas y el salón de uso múltiple.



Daños por falta de mantenimiento.

Las fallas menores y de mantenimiento, al no ser atendidas a tiempo, ocasionan un deterioro grave en la infraestructura y cuya intervención es más costosa.



Cocina.

Daños en muebles de cocina.-Los muebles de cocina por falta de mantenimiento menor y recurrente tienen fallas que requieren cambios completos de piezas.






Exteriores.

Ventanales altos.-Se tienen ventanales altos con vidrio delgado, los mismos que son peligrosos en caso de sismo o simple rotura y riego que se vuelve más crítico por cuanto se encuentran en la salida hacia los sitios seguros.



Crecimiento desorganizado.-Los bloques originales del diseño del CDI han sido sometidos a modificaciones y crecimiento sin ninguna planificación técnica, incluso en este CDI se tiene una vivienda para conserje.





3. Conclusiones.-

Se ejecutarán los rubros de derrocamiento de mampostería en los salones de aprendizaje para lograr integración interior y exterior, cambio de ventanales en fachada posterior del salón de uso múltiple por policarbonato, rediseño de la cocina y cambio de piso en acceso principal para evitar percances de los usuarios por la textura del mismo. Como parte de esta intervención será también, redirigir las aguas lluvias en el acceso principal, para evitar las filtraciones hacia el hall

4. Recomendaciones.-

El CDI deberá ser intervenido de manera integral en cambio de instalaciones eléctricas, sanitarias y readecuación funcional de espacios, por lo pronto se ejecutarán rubros de mantenimiento.

CDI: Sueñito de Infancia	UBICACIÓN: Zona: 1 Provincia: Esmeraldas Ciudad: Mataje Capacidad CDI : sin dato	 Fecha: 2018-octubre-8
---	---	--

1. Ubicación.-

El CDI se encuentra ubicado frente al parque de la población de Mataje, posee un acceso asfaltado y bordillos en la parte frontal, se encuentra en las coordenadas 754360.42m E; 150320.25 m N, no se tiene datos de la cobertura ni censo para la sustentar una la implementación del CDI.

2. Inspección Técnica .-

La edificación contemplada para la habilitación de un CDI (no funciona actualmente) se encuentra en buen estado, ligeramente afectada por el aparente abandono o la falta de limpieza. El bloque se encuentra ubicado en la parte frontal de un predio de 611 m² y posee dos accesos, uno desde la calle frontal, frente al parque y otra desde la calle posterior.

Los acabados de pared en los baños y cocina se encuentra nuevos, por lo cual no se realizarán intervenciones mayores, se procurará una relación entre ambientes interiores y con el exterior, el mismo que será dotado por cerramiento de mampostería hacia los lados y de tubos en la parte posterior, estos y otros trabajos menores se describen a continuación:

Exteriores.

Cerramiento.- El predio no cuenta con cerramiento hacia sus tres lados, posterior y dos laterales y además el terreno posterior requiere relleno para disminuir el desnivel con la estructura.



Aceras.- Los accesos hacia el predio no poseen aceras, lo cual en tiempo de lluvia puede generar acumulación de agua y dificultar el acceso a la edificación.



De igual manera que en el acceso frontal, se deberá ejecutar una rampa para relacionarse la edificación con el terreno posterior, el mismo que será rellenado lo suficiente para su nivelación.



Edificación.


Iluminación y relaciones con el entorno.-Las relaciones visuales del único salón de aprendizaje con el ambiente central y con el exterior se ven limitadas por la falta de vanos, lo cual vuelve al espacio oscuro. Se plantea la creación de un mesón cambiador de pañales en el vano actual de la aula con vista al sector central, el cual se sugiere usar como aula principal. Además se construirá una mampara de aluminio y vidrio para acceder a la rampa y patio posterior







Ventana

Lavandería al ingreso. Se tiene en el acceso secundario una lavandería con dimensiones desproporcionadas a las actividades del CDI y cuyo tanque de agua, al ser demasiado grande se convertiría en un peligro para los niños/as. La propuesta sería la colocación de una nueva piedra de lavar más pequeña en el mismo sitio o ubicarle en la parte posterior de la edificación.



Baños.

Reemplazo de piezas.-Los inodoros están contemplados para adultos, para el caso de ser utilizada la edificación en CDI se deberá cambiar por inodoros de niños, así como también se plantea la colocación de dos lavamanos para niños/as y la apertura de una puerta hacia el salón principal.



Colector de agua.-La caída de la cubierta inclinada, hacia la iglesia, posee un canalón de agua lluvia en mal estado, el mismo será cambiado.



3. Conclusiones.-

La edificación requiere mantenimiento preventivo, porque en general se encuentra en buen estado, las adecuaciones que se plantean es para que pueda ser habilitado para CDI.

El espacio construido tendría una capacidad para dar atención máximo a 20 niños/as.

4. Recomendaciones.-

Se deberá garantizar la sostenibilidad del CDI respecto de la cobertura de niños/as para que sea procedente la inversión.

CDI: Bocana de Lagarto	UBICACIÓN: Zona: 1 Provincia : Esmeraldas Ciudad : Bocana de Lagarto	 Fecha: 2018-octubre-8
---	--	--

1. Ubicación.-

El CDI se encuentra ubicado al ingreso de la población de Bocana de Lagarto, en las coordenadas 694279 E; 118595 N, el acceso hacia la población es por medio de un avía asfaltada, en mal estado de dos carriles, el acceso hacia el CDI lo conforma una vía lastrada de tercer orden.

2. Inspección Técnica .-

La edificación está compuesta por un bloque de estructura metálica y mampostería de bloque, la cubierta es de "dos aguas", no posee cielo falso y en la parte exterior tiene una cisterna, el patio es de lastre y carece de juegos infantiles.

Las principales área a intervenir responden a mantenimiento y rediseño para optimizar la atención a los niños/as, intervenciones que se describen a continuación :

Baños.

Piezas y accesorios.-Las baterías sanitarias no cuentan con divisiones para niños/as, hace falta lavamanos para niños/as y un mesón cambiador de pañales, en el baño para las parvularias, la puerta se encuentra desprendida y existen daños en la cerámica.



Rediseño.-Habrá que generar un rediseño para que contemple lo arriba descrito y que además presente condiciones de confort para sus usuarios.



Ambientes.-

Acceso Principal.-No existe un espacio de transición entre el exterior y la sala de atención, por lo cual los niños/as del CDI están en contacto directo con la calle, solamente separados por una reja de madera a media altura.



Oficina.-El ambiente dedicado para la atención de la Coordinadora de los CDI, se encuentra subutilizado como bodega y no ejerce control por su ubicación en la parte posterior del CDI.



Exteriores.-

Patio.-Esta cubierto por lastre rasanteado y un huerto en la parte posterior, se contempla el adoquinado, la creación de un huerto confinado con bordillos y la colocación de palmeras ornamentales con la finalidad de crear sombra.



5. Conclusiones.-

La construcción puede dar servicio a un máximo de 20 niños/as, al momento de la visita (15:00) se pudo observar la existencia de apenas cuatro niños.

La ejecución de obras será para dar seguridad y calidad de servicio a los niños/as.

6. Recomendaciones.-

Revisar la existencia de niños/as para asegurar la cobertura actual y futura, caso contrario se debería llevar a los niños del sector hacia el CDI Emblemático de la ciudad de Lagarto cuya capacidad es de 100 niños/as en mejores instalaciones.

<p>Distribución de mobiliario en CDI:</p> <p>Esmeraldas 3</p>	<p>UBICACIÓN:</p> <p>Zona : 1 Provincia : Esmeraldas Ciudad : San Lorenzo</p>	 <p>Fecha: 2018-octubre-4</p>
--	--	--

1. Antecedentes.-

Por disposición de la Sra. Ministra, la Gerencia de CDI Emblemáticos ha procedido a coordinar la distribución del mobiliario para los CDI que se encuentra embodegado en la zona 1 en las bodegas de la Dirección Distrital San Lorenzo.

San Lorenzo


El mobiliario comprado para los CDI Emblemáticos se encuentra en una bodega externa a las oficinas de la Dirección Distrital.




La bodega se encuentra desorganizada y el mobiliario para los CDI está en distintos lugares de la misma



Existe mobiliario que por almacenamiento, humedad o golpe se ha deteriorado.



La mayor parte del mobiliario está compuesto por catres para niños/as.




2. Conclusiones.-

De la observación superficial se puede determinar que gran parte del mobiliario se encuentra en estado regular y que puede ser utilizado arreglando herrajes y tableros.

3. Recomendaciones.-

Revisar la necesidad de enviar el mobiliario a los CDI Emblemáticos o a los CDI de Bocana de Lagarto, Montalvo o gestionar para sus arreglos y envío a otros Distritos o Zonas.


Informe realizado por:
ARQ. KLEVER TORRES
GERENCIA DE CIBV EMBLEMÁTICOS



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 9448

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2018-10-02 Hora 05:00 Hasta 2018-10-05 Hora 23:00
Motivo Movilizar al funcionario de Proyectos Emblemáticos CIBV

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-09-26 No. Comunicación MIES-SDII-CIBV-2018-0314-M
Lugar Origen D.M.QUITO
Lugar Destino CARCHI - ESMERALDAS
Kilometraje Inicio 325.441 Kilometraje Fin 326.910

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1706450796 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa REA0609 Marca / Modelo CHEVROLET
Color PLOMO Número Matricula 997866

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MIGUEL FERNANDO GARCÍA TORRES Cargo GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS CIBV

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-09-27 13:44



MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



Memorando Nro. MIES-SDII-CIBV-2018-0312-M

Quito, D.M., 26 de septiembre de 2018

PARA: Arq. Kléver Rolando Torres Pilatuña
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y CARCHI

Por medio de la presente Delego a usted para realizar la evaluación técnica de tres CDI ubicados en las provincias de Carchi y Esmeraldas, como parte del "Plan Frontera Norte" y revisión de Mobiliario Embodegado desde el día martes 2 al viernes 5 de octubre.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Miguel Fernando García Torres

GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, CIBV

Copia:

Juan Pablo Bustamante Ponce
Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral

kt



Firmado electrónicamente por:
**MIGUEL FERNANDO
GARCIA TORRES**

