



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador

014



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2016      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 8347      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 480,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 480,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 480,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 3250304500

CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO. VIAJE A MANABI, INSPECCION TECNICA-VISUAL DE INMUEBLES UBICADOS EN MANABI QUE REQUIEREN DE AYUDA HUMANITARIA A LAS ZONAS DE DESASTRE POR ESTADO DE EXCEPCION, DEL 21 AL 27-04-2016.DCH-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI


Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2016	480,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>480,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------



Monto Líquido: 480,00

14/14 May

13 fejos

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 012 2016	8347	8322	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4213	


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>480.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>480.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>480.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: VIAJE A MANABI, INSPECCION TECNICA-VISUAL DE INMUEBLES UBICADOS EN MANABI QUE REQUIEREN DE AYUDA HUMANITARIA A LAS ZONAS DE DESASTRE POR ESTADO DE EXCEPCION , DEL 21 AL 27-04-2016.DCH-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
MARIA TABANGO

012

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	012	2016	8347 8322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-		4213	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 012 2016	8322	8322	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2016-3221-	4213	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	480.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>480.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>480.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>480.00</b>

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO.- VIAJE A MANABI, INSPECCION TECNICA-VISUAL DE INMUEBLES UBICADOS EN MANABI QUE REQUIEREN DE AYUDA HUMANITARIA A LAS ZONAS DE DESASTRE POR ESTADO DE EXCEPCION , DEL 21 AL 27-04-2016.

*A.R. 8347*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Cpx # 8322

010

Grupo de gasto: **53**  
 Certificación N°: **451-32-198-359**

694

**DATOS GENERALES**

Cédula No.	1704379666	Cargo:	ANALISTA
Funcionario	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO	Nivel:	SP3
Salida:	21/04/2016 20:00	Retorno:	27/04/2016 18:00
		Ciudad:	MANABI

**1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN**

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático	80,00	6	480,00
<b>Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>			<b>480,00</b>

Residencia **NO** DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

**2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			PASAJES	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS**

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	Monto
			HOSPEDAJE	0,00
			ALIMENTACION	0,00
<b>Total reembolso</b>				<b>0,00</b>

**4. LIQUIDACION**

<b>a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$</b>				
Total de viáticos				480,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00	0,00
Valor a Justificar	70%		0,00	0,00
Valor sin Justificar	30%		0,00	0,00
<b>Saldo de favor del funcionario</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>				<b>0,00 Descuento</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>				
				0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>				
				0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>				
				<b>480,00</b>

**5. OBSERVACIONES**

No.	Observación
1	EL SERVIDOR REALIZA ACTIVIDADES INHERENTES AL DESASTRE NATURAL OCURRIDO EL 16/04/2016, SEGUN ACUERDO 0153 SE PROCEDE A CANCELAR EL 100% DEL VIATICO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

**6. RECOMENDACIÓN**

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,  
  
 Danilo Chico

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL PREVIO

Quito, 4 de agosto de 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 CONTROL PREVIO:  
 PRESUPUESTO:  
 CONTABILIDAD:  
 TESORERIA:  
 DESCONCENTRADOS:  
 Favor atender requerimiento conforme a normativa.  
  
 DIRECTORA FINANCIERA MIES  
 FECHA: 27/12/2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 CONTROL PREVIO:  
 PRESUPUESTO:  
 CONTABILIDAD:  
 TESORERIA:  
 DESCONCENTRADOS:  
 Favor atender requerimiento conforme a normativa.  
  
 DIRECTORA FINANCIERA MIES  
 FECHA: 08/08/2016

10 AGO 2016

010 1604



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

009

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CAF-DI-2016-CC-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
21 de abril de 2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Caluña Tipan Cesar Rigoberto		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Infraestructura	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-04-2016	19:00	27-04-2016	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Ing. Cesar Caluña, Arq. José Vallejo, Arq. Edwin Flores, Arq. Santiago Mena, Ing. Francisco Vergara, Arq. Raúl Quishpe, Arq. Victor Guayasamín y Sr. Ramiro Rodríguez

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Ante requerimiento del Director de Infraestructura Encargado y autoridades de la Coordinación Zonal 4, se realizará la Inspección técnica – visual de los inmuebles ubicados al interior de la Provincia de Manabí que requieren de ayuda humanitaria a las zonas de desastre por estado de excepción, con el fin de establecer el estado físico de las estructuras luego del terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter ocurrido el día 16 de abril de 2016.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CHEVROLET PEI 1513	Quito – Portoviejo	21-04-2016	19:00	22-04-2016	03:30
TERRESTRE	CHEVROLET PEI 1513	Portoviejo - Quito	27-04-2016	11:00	27-04-2016	17:00

**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3250304500
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Ing. Cesar Caluña Tipan.  
SERVIDOR PUBLICO 3

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona.  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, ENCARGADO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
Ing. Marco Antonio Cazco Cazco

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Fecha: 02 AGO 2016 Hora: 16:40

Economía y Social Secretaría

3825


**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CAF-DI-2016-CC-002

 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
29-04-2016

**DATOS GENERALES**

 APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO

 PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo -Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Infraestructura

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

 Ing. Cesar Caluña, Ing. Francisco Vergara, Arq. José Vallejo, Arq. Edwin Flores, Arq. Santiago Mena, Arq. Raúl Quishpe, Arq. Víctor Guayasamin  
y Sr. Ramiro Rodríguez-conductor.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES (DIA, HORA)**
**Jueves 21 de abril 2016**

19:00 Salida desde el MIES Planta Central vía terrestre hacia la Provincia de Manabí.

**Viernes 22 de abril 2016**

03:30 Arribo vía terrestre a la ciudad de Portoviejo. Se pernocta en la ciudad de Portoviejo

09:00 Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 4 con el Ing. Pablo Iturralde – Asesor del Despacho, con el fin de elaborar programa de inspecciones a los bienes inmuebles.

11:00 Se termina la reunión de trabajo.

14:00 Salida hacia la ciudad de Jama por daño de vehículo PEI 1513, y se viaja en vehículo de la Coordinación Zonal 4

16:30 Arribo a la ciudad de Jama

16: 30 Inspección del estado físico del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático de Jama.

18:30 Retorno de Jama

22:00 Arribo a la ciudad de Portoviejo

22:30 Se pernocta en la ciudad de Portoviejo

**Sábado 23 de abril de 2016**

11:00 Salida de la ciudad de Portoviejo hacia la población de Bahía de Caráquez Y Pedernales.

13:30 Arribo a la ciudad de Jama

13:00 Inspección de la Dirección Distrital de Jama.

14:00 Salida de Jama a Bahía de Caráquez

16:00 Inspección de inmueble Plan Familia y Centro Infantil de Bahía de Caráquez

17:00 Inspección del Comedor y dormitorios temporales para personas de la tercera edad

18:00 Retorno a la ciudad de Portoviejo

22:00 Arribo a la ciudad de Portoviejo

Se pernocta en la ciudad de Portoviejo

**Domingo 24 de abril de 2016**

09:00 Reunión de trabajo para elaborar informe solicitado por autoridades  
12:00 Salida de Portoviejo a Paján  
17:00 Arribo e inspección del CIBV Araniata de la parroquia Lascano Cantón Paján  
18:00 Inspección del CIBV Dulce Amanecer de la Parroquia Guale.  
19:00 Inspección de CIBV Emblemático de Guale.  
21:00 Arribo a Paján.  
23:00 Arribo a Portoviejo  
Se pernocta en Portoviejo

**Lunes 25 de abril de 2016**

09:00 Salida de Portoviejo a Chone.  
11:00 Salida e inspección del CIBV Niditos de Ternura  
13:00 Salida e inspección del CIBV Gotitas de Ángel  
15:00 Salida e inspección de la Dirección Distrital Chone  
16:00 Salida e Inspección de la Unidad educativa Escuela Juntos Venceremos  
18:00 Retorno a Portoviejo  
Se pernocta en Portoviejo.

**Martes 26 de abril de 2016**

09:00 Reunión con autoridades de la coordinación zonal 4 para informar estado de los inmuebles Inspeccionados.  
11:30 Traslado y Arribo a Flavio Alfaro e inspección del CIBV Grijalva  
14:00 Arribo e inspección del CIBV de Mama Ana parroquia Zapallo  
16:00 Arribo e Inspección de CIBV Gotitas de Miel parroquia Ricaurte cantón Chone  
16:30 Arribo e Inspección de CIBV Emblemático de Ricaurte  
17:00 arribo e inspección de CIBV Madre Caridad de Chone  
18:00 Arribo e Inspección de CIBV Luz del Amanecer  
19:00 Arribo a Portoviejo  
Se pernocta en Portoviejo.

**Miércoles 27 de abril de 2016**

08:00 Reunión de trabajo en coordinación zonal para informe de estado de inmuebles  
11:00 Salida de Portoviejo a la ciudad de Quito  
17:00 LLEGADA al domicilio y terminación de la comisión de servicios en el domicilio.

**PRODUCTOS:**

**Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Sol de Oro**

**Ubicación:** Jama, Sector: Calle Rodolfo Chávez, Cantón: Jama. **Estado físico del inmueble:** El inmueble colapsó debido al hundimiento y desplazamiento del suelo natural por la presencia de una falla geológica que afecto a sus elementos estructurales principales como: cadenas, columnas y vigas. Producto del colapso se dañaron sus demás elementos como mampostería, cielo raso, ventanas, puertas, pisos, instalaciones básicas, especiales y cerramiento. En el interior de este centro infantil se encuentran equipos, muebles y material didáctico que podrían ser recuperados.

**Monto Aproximado de Restitución:** Le corresponde a la entidad contratante SECOB, establecer el monto de construcción de un CIBV Emblemático. **Conclusiones:** La estructura ha colapsado totalmente, no puede volver a prestar el servicio. **Recomendaciones:** Debido al colapso total de la estructura, el inmueble no puede volver a prestar el servicio, es posible recuperar ciertos equipos y

muebles siempre y cuando se garantice la seguridad de quien recupere estos elementos.

006

**Nombre: Dirección Distrital Jama**

**Ubicación:** Jama, Sector: Calle Leonardo Medina y Bernardo Espinar, Cantón: Jama. **Estado físico del inmueble:** En este inmueble la estructura no presenta daños mayores, se evidencia la caída de mamposterías internas divisorias. Fisuras en los pisos exteriores debido al levantamiento del suelo natural, el mismo que no ocasionó ningún desplazamiento de la cimentación estructural. **Monto Aproximado de Reparación:** Debido a que el inmueble no es de propiedad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, no le corresponde asumir ningún costo de reparación. **Conclusiones:** Debido a los daños en mamposterías, el edificio no puede volver a entrar en operación hasta que se realicen los trabajos pertinentes de reparaciones. **Recomendaciones:** Ya que el edificio de oficinas es compartido con el Consejo de la Judicatura, se debe entrar en contacto con el propietario del inmueble para que realice las reparaciones pertinentes a fin de entrar en operación nuevamente.

**Nombre: Comedor y dormitorios temporales para personas de la tercera edad**

**Ubicación:** Bahía de Caráquez, Sector: Ciudadela Norte (diagonal al Centro de Salud Pública), Cantón: Sucre. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en sus principales elementos de soporte como: vigas, columnas y cubiertas inclinadas; tampoco se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Cabe indicar que se encuentra equipado con menaje de cocina industrial y comedor. Tiene un área de construcción aproximada de 1.200 m<sup>2</sup> y un área abierta que puede ser utilizada para la ubicación de carpas u otro equipamiento. Capacidad aproximada: 30 familias. Aproximadamente a 100 m del sitio existe un planta móvil potabilizadora - purificadora de agua, la cual se encuentra abasteciendo a las zonas afectadas. **Conclusiones y Recomendaciones:** Debido a que el inmueble se encuentra en buen estado, puede continuar operando con normalidad.

**Nombre: Plan Familia y Centro Infantil**

**Ubicación:** Bahía de Caráquez, Sector: Ingreso el Puente a San Vicente, Cantón: Sucre. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en sus principales elementos de soporte como: vigas, columnas, la losas de hormigón armado debido a la humedad reinante en el sector sufre la armadura de refuerzo una corrosión que deben ser restaurados o cambiados en varios módulos de su losa; no se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Tiene un área de construcción aproximada de 1.200 m<sup>2</sup> y un área abierta que puede ser utilizada para la ubicación de carpas u otro equipamiento. En el sitio existen aproximadamente 300 colchones, los cuales pueden ser sustraídos debido a que existe una ventana destruida y requiere mantenimiento. Capacidad aproximada: 30 familias. **Monto Aproximado de Reparaciones:** \$ 20.000,00 Dólares. **Conclusiones:** El Inmueble se encuentra operando con normalidad, atendiendo en su capacidad de 100 niñas y niños. Este inmueble ya cuenta con un contrato de mantenimiento y su anticipo ya fue desembolsado por parte del Ministerio de Finanzas al contratista, por lo que se sugiere que realicen los trabajos de mantenimiento contratados. **Conclusiones:** En vista de que los inmuebles se encuentran en buen estado, se podría continuar operando con normalidad y en caso de ser necesario como albergue de emergencia.

**Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Arianitas**

**Ubicación:** Pajan, Sector: Parroquia Lascano, Cantón: Pajan, **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en cerrado debido a su destrucción total de su madera, actualmente solo quedan matorrales en su terreno. **Conclusiones y Recomendaciones:** En vista de que el inmueble ya no existe el Centro Infantil del Buen Vivir se encuentra cerrado.

**Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Dulce Amanecer**

**Ubicación:** Paján, Sector: Guale, Cantón: Paján. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en buen estado ya que no presenta daños visibles por el sismo; está compuesto por varias salas de uso múltiple y posee todos los servicios básicos. Este inmueble tiene un área de construcción de 200 m<sup>2</sup> aproximadamente y posee equipamiento recreativo. Capacidad aproximada: 40 niños.

**Conclusiones y Recomendaciones:** El Centro Infantil del Buen Vivir está siendo utilizado normalmente, y se debe darle el respectivo mantenimiento

**Nombre: Centro Infantil Del Buen Vivir Emblemático**

**Ubicación:** Pajan, Sector: Guale, Cantón: Pajan, **Estado físico del inmueble:** El inmueble no encuentra construido solo está el terreno con un descuido en su mantenimiento. **Conclusiones y Recomendaciones:** El inmueble requiere ser construido previo al uso del centro Infantil emblemático.

**Nombre: CIBV Nidito de ternura**

**Ubicación:** Chone, Sector: Santa Martha, Cantón: Chone. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en buen estado, no presenta daño estructural en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; no se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Área aproximada de construcción: 800 m<sup>2</sup>. Capacidad aproximada: 25 familias. **Conclusiones y Recomendaciones:** En vista de que los inmuebles en buen estado, podría continuar operando con normalidad y en caso de ser necesario como albergue de emergencia.

**Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Gotitas de Ángel**

**Ubicación:** Chone, Sector: Colamarco, Cantón: Chone, **Estado físico del inmueble:** En este inmueble la estructura en general no presenta daños mayores, se puede observar la caída de mamposterías del cerramiento, y el desplome del tanque elevado de hormigón de agua potable en su parte superior. **Monto Aproximado de Reparación: \$ 10000.00 dólares.** **Conclusiones:** Debido a los daños en mamposterías, y parte de estructura del inmueble, este no puede entrar en operación hasta que se realicen los trabajos pertinentes de reparaciones. **Recomendaciones:** El Centro Infantil se debe construir el cerramiento y derrocar el tanque elevado para prestar seguridad a los infante y personal docente que lo utiliza.

**Nombre: Edificio de la Dirección Distrital de Chone**

**Ubicación:** Chone, Sector: Calle Pública, Cantón: Chone. **Estado físico del inmueble:** El inmueble con el sismo sufre afectaciones importantes, por el choque entre el bloque de dos plantas con el bloque de una planta, debido al mal proceso constructivo de los bloques, que ocasiona el pandeo de una columna central. **Conclusiones:** Se recomienda realizar la separación de los bloques, para lo cual se debe liberar la viga del bloque de una planta que descansa en el bloque de dos plantas, sembrar dos columnas una esquinera y otra central para que trabajen independientemente los bloques. Se recomienda que en caso de continuar las réplicas o movimientos telúricos, será el Miduvi que a través de una consultoría en la zona evalúe el estado de seguridad de la edificación.

Los presentes informes fueron entregados en su debida oportunidad a los funcionarios que en la zona de desastre estuvieron coordinando las acciones para la toma de las decisiones que por Ley corresponden.

**Nombre: Unidad educativa Juntos Venceremos**

**Ubicación:** Chone, Sector: Santa Martha, Cantón: Chone, **Estado físico del inmueble:** El inmueble en

004  
general se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado, pero si presenta fisuras de consideración en las mamposterías que deben ser reparadas. Cabe indicar que requiere intervención, resane y pintura de pequeñas fisuras en las mamposterías interiores y en el cerramiento frontal. **Monto Aproximado de Reparaciones:** \$ 20.000,00 Dólares. **Conclusiones:** El Inmueble se encuentra operando con normalidad, atendiendo en su capacidad de 100 niñas y niños con discapacidades.

**Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Grijalva**

Ubicación: Flavio Alfaro, Sector: calle Pública, Cantón: Flavio Alfaro. **Estado físico del inmueble:** El inmueble en general se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; tampoco se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Cabe indicar que requiere intervención, resane y pintura de pequeñas fisuras en las mamposterías interiores y exteriores; en el cerramiento frontal esta caída por ser de madera. **Monto Aproximado de Reparaciones:** \$ 10.000,00 Dólares. **Conclusiones:** El Inmueble se encuentra operando con normalidad, atendiendo en su capacidad de 100 niñas y niños.

**Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Mama Ana**

Ubicación: Flavio Alfaro, Sector: Zapallo, Cantón: Flavio Alfaro. **Estado físico del inmueble:** El inmueble es arrendado y en general se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; tampoco se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Cabe indicar que requiere intervención, resane y pintura de pequeñas fisuras en las mamposterías interiores y exteriores. **Monto Aproximado de Reparaciones: es de competencia del dueño del inmueble dar el respectivo mantenimiento.** **Conclusiones:** El Inmueble se encuentra operando con normalidad, atendiendo en su capacidad de 40 niñas y niños.

**Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Gotitas de Miel**

Ubicación: Chone, Sector: Ricaurte, Cantón: Chone. **Estado físico del inmueble:** El inmueble es arrendado y en general se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y losas de hormigón armado; tampoco se observa que exista novedades en sus instalaciones de agua potable, sanitarias y eléctricas. Cabe indicar que requiere intervención, resane y pintura de pequeñas fisuras en las mamposterías interiores y exteriores; en el cerramiento lateral esta caída por ser de mampostería de ladrillo parado. **Monto Aproximado de Reparaciones: es de competencia del dueño del inmueble dar el respectivo mantenimiento.** **Conclusiones:** El Inmueble se encuentra operando con normalidad, atendiendo en su capacidad de 40 niñas y niños.

**Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Madre Caridad**

Ubicación: Chone, Sector: Santa Rita, Cantón: Chone. **Estado físico del inmueble:** El inmueble se encuentra en general se encuentra en buen estado, no presenta daños estructurales en los principales elementos de soporte como: vigas, columnas y techo; se observa la caída total del cerramiento en la parte sur del establecimiento así como la caída de la columna de sosteniente del tanque elevado de agua potable y la destrucción del medidor de luz. Cabe indicar que requiere intervención, resane y pintura de pequeñas fisuras en las mamposterías interiores y exteriores; el cerramiento lateral caído se debe construir inmediatamente, así como el retiro de la columna de hormigón armado del tanque elevado. **Monto Aproximado de Reparaciones: \$15000.00 dólares.** **Conclusiones:** El Inmueble se encuentra paralizado debido a los daños antes mencionado.

Nombre: Centro Infantil del Buen Vivir Luz del Amanecer

003

**Ubicación:** Chone, Sector: Ciudadela 30 de Marzo, Cantón: Chone. **Estado físico del inmueble:** El inmueble con el sismo no ha sufrido afectaciones importantes, pero se encuentra abandonado y en pésimas condiciones. **Conclusiones:** Se recomienda realizar el mantenimiento en el caso de querer reabrir sus instalaciones pero por el momento se encuentra cerrado.

Los presentes informes fueron entregados en su debida oportunidad a los funcionarios que en la zona de desastre estuvieron coordinando las acciones para la toma de las decisiones que por Ley corresponden.

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
SUMAN:			USD\$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/04/2016	27/04/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19:00	17:00	

**TRANSPORTE**



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	CHEVROLET PEI-1513	Quito - Portoviejo	21/04/2016	19:00	22/04/2016	03:30
TERRESTRE	CHEVROLET PEI-1513	Portoviejo -Quito	27/04/2016	11:00	27/04/2016	17:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Ing. Cesar Rigoberto Caluña Tipan CARGO: SERVIDOR PUBLICO 3	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Arq. Francisco Daniel Vásquez B. CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, Encargado	NOMBRE: Ing. Marco Antonio Cazco Cazco CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONDUCOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 4800

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2016-04-21 Hora 16:00 Hasta 2016-04-27 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS Y TRANSPORTE DE AYUDA HUMANITARIA A ZONAS DE DESASTRE POR ESTADO DE EXCEPCIÓN

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2016-04-21 No. Comunicación DECRETO No.1001

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 147738 Km Kilometraje Fin 148939 Km

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI1513 Marca / Modelo CHEVROLET


Color GRIS Número Matrícula A317121

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Econ. TATIANA SEGARRA Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por BENAVIDES TAPIA OSCAR JHONSON

Fecha de Emisión 2016-04-21



MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
INFORME Nro. CAF-DI-22-2016

001

Quito 26 de Julio de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar las Solicitudes de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales, así como los Informes de Servicios Institucionales referentes a la comisión de servicios realizada por necesidad Institucional del MIES y la debida disposición del Director de Infraestructura se procedió con el traslado a la Provincia de Manabí por requerimiento de ayuda humanitaria y contingencia a las zonas de desastre por estado de excepción, a fin de establecer el estado físico de las estructuras de los bienes inmuebles del MIES en dicha Provincia en el periodo comprendido de 21 al 27 de Abril del año en curso, en la movilización en mención participaron los siguientes servidores:

- Arq. José Vallejo
- Arq. Edwin Flores
- Ing. Francisco Vergara
- Ing. Cesar Caluña

Los presentes formularios de solicitud de informe son remitidos en esta fecha una vez que se han tomado en cuenta los criterios impartidos en el curso de capacitación sobre la "Correcta Aplicación del Procedimiento para Solicitar la Emisión de Ordenes de Movilización a Territorio y Liquidación de Viáticos-su problemática y normativa" realizada el día 22 de Julio de 2016 en la cual se dio a conocer el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-0153 EL; Art. 4 de los Viáticos en donde se indica que las/los servidores públicos que tenga que desplazarse fuera del domicilio habitual de trabajo para cumplir tareas inherentes al desastre natural tendrán derecho a percibir el pago por concepto de viatico dentro del país sin que sea requisito la presentación de facturas, notas de venta o liquidación de compras de bienes y prestación de servicios que justifique el reembolso total del valor percibido.

Por la atención que se sirva dar al presente.


Atentamente,




Arq. José Vallejo



Arq. Edwin Flores



Ing. Francisco Vergara



Ing. Cesar Caluña



Autorizado por:  
Arq. Francisco Daniel Vásquez Barahona  
Director de Infraestructura